

# 98 年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98 年莫拉克颱風-高雄六龜-002

復勘日期：101 年 10 月 26 日

## 一、災區復勘現況(1/2)

|          |  |   |
|----------|--|---|
| 災害案件編號   | 98 年莫拉克颱風-高雄六龜-002   |   |
| 災區行政區域   | 高雄市六龜區新發里  |   |
| 災害類型     | 土石流、崩塌   |   |
| 災害發生時間   | 98 年 8 月 8 日 3 時   |   |
| 復勘日期     | 101 年 10 月 26 日  |   |
| 植被覆蓋情況   | 植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級：<br><input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%) |   |
| 現有工程改善措施 | 執行機關   | 高雄市新建工程處  |
|          | 執行期間   | 復勘時高雄市新建工程處於 101 年 7 月完工。   |
|          | 工程內容概述與執行情況  | 1. 復勘時高雄市新建工程處興建紅水仙橋，於 101 年 7 月竣工完成。期間配合橋址設置，清疏高市 DF055 溪床內土石，並施作護岸保護橋墩，橋址周邊民宅之邊坡施作植生格框工程。 |




註 1：坐標採 TWD97；註 2：遙測影像(Google earth)圖拍攝日期為 2010 年 1 月。

# 98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-高雄六龜-002

復勘日期：101年10月26日

## 一、災區復勘現況(2/2)



# 98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-高雄六龜-002

復勘日期：101年10月26日

## 二、災區照片比較(1/4)



# 98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-高雄六龜-002

復勘日期：101年10月26日

## 二、災區照片比較(2/4)



# 98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-高雄六龜-002

復勘日期：101年10月26日

## 二、災區照片比較(3/4)



# 98 年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98 年莫拉克颱風-高雄六龜-002

復勘日期：101 年 10 月 26 日

## 二、災區照片比較(4/4)

