

98 年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98 年莫拉克颱風-高雄甲仙-003

復勘日期：101 年 11 月 23 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	98 年莫拉克颱風-高雄甲仙-003	
災區行政區域	高雄市甲仙區西安里	
災害類型	崩塌	
災害發生時間	98 年 8 月 8 日 23 時	
復勘日期	101 年 11 月 23 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
現有工程改善措施	執行機關	1.高雄市政府 2.水保局臺南分局
	執行期間	民國 98 年 9 月迄今已完成
	工程內容概述與執行情況	1.高雄市政府派遣機械至下游進行土石清運。 2.水保局臺南分局針對土石流潛勢溪流高市 DF095，進行防砂壩、固床工及護岸等溪床整治工程。



註 1：坐標採 TWD97。註 2：遙測影像(Google Earth)拍攝日期為民國 99 年 1 月。

98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-高雄甲仙-003

復勘日期：101年11月23日

一、災區復勘現況(2/2)




98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-高雄甲仙-003

複勘日期：101年11月23日

二、災區照片比較(1/5)



98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-高雄甲仙-003

複勘日期：101年11月23日

二、災區照片比較(2/5)



98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-高雄甲仙-003

復勘日期：101年11月23日

二、災區照片比較(3/5)



98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-高雄甲仙-003

複勘日期：101年11月23日

二、災區照片比較(4/5)



98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-高雄甲仙-003

複勘日期：101年11月23日

二、災區照片比較(5/5)

