

# 98 年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄那瑪夏-003

復勘日期：108 年 10 月 19 日

## 一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	98 年莫拉克颱風-高雄那瑪夏-003	
災區行政區域	高雄市那瑪夏區南沙魯里	
災害類型	土石流	
災害發生時間	98 年 08 月 08 日 16 時 00 分	
復勘日期	108 年 10 月 19 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input checked="" type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	水土保持局台南分局、高雄市政府、公路局
	執行期間	98 年~107 年
	工程內容概述與執行情況	堆積土石清除，河道設置固床工、護岸及防砂壩等構造物，南沙魯橋重建。
災害潛勢(環境變異說明)	本區於莫拉克颱風期間發生土石流，高市 DF007 土石溢流至右岸南沙魯社區，高市 DF070 土石崩落掩埋道路。現已進行部分野溪及崩塌地整治，目前河道通水情形良好，因高市 DF007 野溪上游仍有邊坡裸露，遇豪大雨沖刷可能導致土石下移，建議豪大雨期間仍應持續監測河道及邊坡，並進行預警性撤離。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：無人機拍攝；影像拍攝日期為 2019 年 10 月 19 日。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 100 度順時針方向測至目標物之水平角。

# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄那瑪夏-003

復勘日期：108年10月19日

## 一、災區復勘現況(2/3)



# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄那瑪夏-003

複勘日期：108年10月19日

## 一、災區復勘現況(3/3)



# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄那瑪夏-003

複勘日期：108年10月19日

## 二、災區照片比較(1/4)




# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄那瑪夏-003

複勘日期：108年10月19日

## 二、災區照片比較(2/4)



# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄那瑪夏-003

復勘日期：108年10月19日

## 二、災區照片比較(3/4)



# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄那瑪夏-003

複勘日期：108年10月19日

## 二、災區照片比較(4/4)

