

99年0924豪雨災例復勘報告

99年0924豪雨-台北金山-001

復勘日期：102年11月22日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	99年0924豪雨-台北金山-001	
災區行政區域	新北市金山區重和里	
災害類型	崩塌、土石流	
災害發生時間	99年9月24日06時	
復勘日期	102年11月22日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施	執行機關	水保局臺北分局
	執行期間	民國99年
	工程內容概述與執行情況	野溪及崩塌地整治工程，現況治理完成。
災害潛勢 (環境變異說明)	復勘時崩塌地植生復育良好。原聯絡道路已新設道路排水溝渠宣洩坡面逕流，若坡面受強雨再次崩塌，土砂仍可能再次堵塞排水溝斷面造成水砂災情。建議巡視崩塌坡面沖蝕情形，適時處理坡面及注意排水溝通暢。	



註1：坐標採TWD97。註2：遙測影像拍攝日期為民國101年。

99年0924豪雨災例復勘報告

99年0924豪雨-台北金山-001

復勘日期：102年11月22日

一、災區復勘現況(2/2)



99年0924豪雨災例復勘報告

99年0924豪雨-台北金山-001

復勘日期：102年11月22日

二、災區照片比較(1/3)



99年0924豪雨災例復勘報告

99年0924豪雨-台北金山-001

復勘日期：102年11月22日

二、災區照片比較(2/3)



99年0924豪雨災例復勘報告

99年0924豪雨-台北金山-001

復勘日期：102年11月22日

二、災區照片比較(3/3)



東側農田遭崩塌損毀，西側農田部分遭泥沙淤埋

99.09.25



原崩塌地植生覆蓋

農田恢復農作

連絡道路括寬

崩塌地下方現況良好

102.11.22