


99 年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99 年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-020

復勘日期：100 年 4 月 28 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	99 年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-020	
災區行政區域	宜蘭縣蘇澳鄉南正里	
災害類型	崩塌	
災害發生時間	99 年 10 月 21 日 14 時	
復勘日期	100 年 4 月 28 日	
植被覆蓋情況	崩塌面現勘時仍保持裸露。	
現有工程改善措施	執行機關	宜蘭縣政府
	執行期間	民國 99 年 11 月至民國 100 年 1 月
	工程內容概述與執行情況	宜蘭縣政府於崩塌地下方設置坡地防災預警監測系統，降低居民受到二次災害風險。



註：正射影像拍攝日期 99 年 10 月 26 日；註：坐標採 TWD97

99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-020

復勘日期：100年4月28日

一、災區復勘現況(2/3)



99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-020

復勘日期：100年4月28日

一、災區復勘現況(3/3)



99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-020

復勘日期：100年4月28日

二、災區照片比較(1/3)



99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-020

復勘日期：100年4月28日

二、災區照片比較(2/3)



99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-020

復勘日期：100年4月28日

二、災區照片比較(3/3)

