

114 年 0613 豪雨 土砂災害事件紀實



農業部農村發展及水土保持署
中 華 民 國 1 1 4 年 0 7 月

第一章 災情概況

1.1 事件概述

民國 114 年 06 月 13 日中央氣象署發布豪雨特報，受西南風影響，易有短延時強降雨；南部、東半部和各山區有局部豪雨或大豪雨情形。本次累積雨量雨量排序如表 1-1，於 06 月 14 日解除豪雨特報。

豪雨特報發布時間：114年06月13日

豪雨特報解除時間：114年06月14日

豪雨警戒區域：南部、東半部及各山區有局部豪雨或大豪雨發生的
機率。

土石流及大規模崩塌災害緊急應變小組成立：114年06月13日08時00分。

土石流及大規模崩塌災害緊急應變小組解除：114年06月14日06時33分。

本次 114 年 0613 豪雨期間，土石流潛勢溪流警戒發布：土石流紅色警戒者共 1 條，座落於 1 縣市、1 鄉鎮、1 村里，土石流黃色警戒者共 34 條，座落於 1 縣市、3 鄉鎮、9 村里，至 14 日 06 時解除全部警戒；大規模崩塌警戒發布：大規模崩塌紅色警戒者共 0 處，座落於 0 縣市、0 鄉鎮、0 村里，大規模崩塌黃色警戒者共 1 處，座落於 1 縣市、1 鄉鎮、1 村里。本次災害期間發布土石流及大規模崩塌警戒紀錄如表 1-2、表 1-3 所示。

表 1-1 114 年 0613 豪雨累積雨量排序

序次	站名	位置	累積雨量(mm)
1	南天池	高雄市桃源區	238.5
2	六龜	高雄市六龜區	217.5
3	六龜	高雄市六龜區	197.5
4	新發	高雄市六龜區	195.5
5	大漢山	屏東縣春日鄉	194.5
6	溪埔	高雄市大樹區	194.5
7	多納林道	高雄市茂林區	187
8	來義	屏東縣來義鄉	184.5
9	大樹	高雄市大樹區	184.5
10	天池	高雄市桃源區	178


資料來源：中央氣象署

表 1-2 114 年 0613 豪雨土石流警戒發布紀錄

高雄市 (1)	桃源區建山里 (發布黃色)2025/06/13 12:30 (解除黃色)2025/06/14 00:30	六龜區文武里 (發布黃色)2025/06/13 12:30 (發布黃色)2025/06/13 10:30 (提升紅色)2025/06/13 15:30 (調降黃色)2025/06/14 00:30 (解除黃色)2025/06/14 06:30	六龜區大津里 (發布黃色)2025/06/13 12:30 (解除黃色)2025/06/13 21:30
	六龜區中興里 (發布黃色)2025/06/13 12:30 (解除黃色)2025/06/13 21:30	六龜區興龍里 (發布黃色)2025/06/13 15:30 (解除黃色)2025/06/14 00:30	六龜區新發里 (發布黃色)2025/06/13 15:30 (解除黃色)2025/06/14 00:30
	桃源區高中里 (發布黃色)2025/06/13 12:30 (解除黃色)2025/06/14 00:30	六龜區六龜里 (發布黃色)2025/06/13 15:30 (解除黃色)2025/06/14 00:30	茂林區茂林里 (發布黃色)2025/06/13 12:30 (解除黃色)2025/06/13 21:30

表 1-3 114 年 0613 豪雨大規模崩塌警戒發布紀錄

報次	發布時間	臺北分署	臺中分署	南投分署	臺南分署	臺東分署	花蓮分署
114B-3-0	2025-06-13 15:38				高雄市-六龜區-T001(藤枝林道3.5K)		
114B-4-0	2025-06-13 18:28				高雄市-六龜區-T001(藤枝林道3.5K)		
114B-5-0	2025-06-13 21:39				高雄市-六龜區-T001(藤枝林道3.5K)		



資料來源：彙整自土石流及大規模崩塌防災應變系統。

圖 1-2 114 年 0613 豪雨衛星雲圖

1.2 土砂災情狀況統計及相關新聞報導



農業部農村發展及水土保持署
Agency of Rural Development and Soil and Water Conservation, MOA



嘉義中埔鄉中崙村
台3線310.35K



高雄桃源區梅山里
台20臨105線29.3K



高雄桃源區勤和里
台20線94.2K(明霸克露橋)

0613豪雨土砂災害狀況

媒體報導災情

共9件

新增崩塌判釋

19處(7.73ha)

截至6/21已完成92%警戒
區判釋

縣市	災情件數	縣市	災情件數
嘉義縣	1	花蓮縣	2
高雄市	2	台東市	1
屏東縣	3		


■ 受災期間：2025/6/13

■ 土砂災例現勘0處


✓ 無人傷亡

✓ 無房屋受損

截至2025/6/16 18:00止



媒體報導災情(件)



花蓮秀林鄉富世村
台8線157.7k(豁然亭路段)



花蓮玉里鎮長良里
花73線清水聯外道路



屏東獅子鄉丹路村
台9線443.6K (伊屯路段)

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140613-01	媒體報導	花蓮縣 秀林鄉 富世村	台8線 157.7k豁然亭路段； 崩塌	299080, 2676249	2025/6/12	無人員傷亡	自由時報	113年06月12日中橫公路台8線157.7k豁然亭路段，下午2點多，上邊坡持續坍方落石阻斷交通，公路局東區養護工程分局指出，待落石稍緩隨即進行搶修，預計明（13）日中午12時搶通，台8線關原至天祥（114.6k~167.4k）路段暫時封閉，下午14時30分起只出不進。		公路局	

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140613-02	媒體報導	嘉義縣中埔鄉中崙村	台3線310.35公里；崩塌	207451, 2585136	2025/6/13	無人員傷亡	三立新聞網	114年6月13日上午，嘉義縣台3線310.35公里處，驚傳邊坡崩塌，巨大落石滾落，造成雙向交通阻斷，目前已全路段封閉。		公路局	
1140613-03	媒體報導	屏東縣獅子鄉丹路村	台9線443K+600；崩塌	226103, 2457253	2025/6/13	無人員傷亡	公路局南區養護工程分局	114年6月13日，屏東縣獅子鄉台9線443K+600(伊屯路段)南下車道，因受路基流失影響，造成路基掏空，已於6月13日上午8時搶修完成並恢復雙向正常通行		公路局	
1140613-04	媒體報導	高雄市桃源區梅山里	台20臨105線29K+300；崩塌	242022, 2573416	2025/6/13	無人員傷亡	中央通訊社	114年6月13日，台20臨105線29K+300處因降雨出現落石阻斷道路，因落石體積較大無法人工搬移，甲仙工務段已調派機具前往清理，預計上午11時前可恢復通行。		公路局	

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140613-05	媒體報導	臺東縣蘭嶼鄉紅頭村	紅頭溪；洪水	307648, 2436253	2025/6/13	無人員傷亡	台視新聞網	114年6月13日，紅頭村野溪暴漲，泥水夾帶石塊衝向海面，環島公路多處發生土石流，當地公所緊急出動機具搶修。		台東縣政府	
1140613-06	媒體報導	花蓮縣玉里鎮長良里	花73線往卓溪鄉清水聯外道路；崩塌	278194, 2576301	2025/6/12	無人員傷亡	台灣華報	114年6月12日，花蓮縣花73線往卓溪鄉清水聯外道路落石，卓清村村長何秋明和部落居民，夜以繼日冒險搬移攻佔路面妨礙通行的落石。		花蓮縣政府	

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140613-07	媒體報導	屏東縣來義鄉義林村	來義鄉大後部落聯絡道路；崩塌	215453, 2495910	2025/6/13	無人員傷亡	中央通訊社	114年6月13日，屏東局部地區豪雨警戒，大雨造成部落農路(來義鄉大後部落聯絡道路)因落石而中斷。		屏東縣政府	
1140613-08	媒體報導	高雄市桃源區勤和里	南橫公路桃源段便道；洪水	228309, 2565116	2025/6/13	無人員傷亡	聯合新聞網	114年6月13日，台20線南橫公路勤和至復興路段河床便道遭沖毀，道路完全中斷，所幸公路局已提前預警性封閉，但因大雨持續，後續何時能修復通行還無法確定。		公路局	
1140613-09	媒體報導	屏東縣泰武鄉泰武村	北大武山步道1.5k棧橋；崩塌	219697, 2502526	2025/6/13	無人員傷亡	中時新聞網	114年6月13日，北大武山北大武山步道1.5k棧橋落石。		林業及自然保育署屏東分署	

第二章 結論與建議

本次災害之致災原因主要為西南風引進之水氣造成豪雨，其災例約 9 件，災害類型以崩塌為主(共 7 件)，災害地點分布於東部及南部，惟所蒐集之新聞輿情災害規模較小，且未影響保全對象安全，因此本次災害事件未執行災例現勘。