

114 年 0613 豪雨 土砂災害事件紀實



農業部農村發展及水土保持署
中 華 民 國 1 1 4 年 0 7 月

114 年 0613 豪雨土砂災害事件紀實

目 錄

第一章 災情概況	1
1.1 事件概述	1
1.2 土砂災情狀況統計及相關新聞報導	7
第二章 結論與建議	12
2.1 結論	12
2.2 建議	12

表目錄

表 1-1 114 年 0613 豪雨累積雨量排序	3
表 1-2 114 年 0613 豪雨土石流警戒發布紀錄	5
表 1-3 114 年 0613 豪雨大規模崩塌警戒發布紀錄	5

圖目錄

圖 1-1 114 年 0613 豪雨土石流及大規模崩塌警戒發布空間分布(最大發布數量 6/13 18:30 第 4 報)	2
圖 1-2 114 年 0613 豪雨累積雨量空間分布	4
圖 1-3 114 年 0613 豪雨衛星雲圖	6

第一章 災情概況

1.1 事件概述

民國114年06月13日中央氣象署發布豪雨特報，受西南風影響，易有短延時強降雨；南部、東半部和各山區有局部豪雨或大豪雨情形。本次累積雨量雨量排序如表 1-1 及圖 1-2，於 06 月 14 日解除豪雨特報。災害期間發布土石流及大規模崩塌警戒紀錄如表 1-2、表 1-3 及圖 1-1 所示。

◆ 豪雨特報發布情形：

豪雨特報發布時間：114年06月13日

豪雨特報解除時間：114年06月14日

豪雨警戒區域：南部、東半部及各山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率。

◆ 應變小組成立及解除時間：

土石流及大規模崩塌災害緊急應變小組成立：114年06月13日08時00分。

土石流及大規模崩塌災害緊急應變小組解除：114年06月14日06時33分。

◆ 土石流警戒發布情形：

- 1.土石流紅色警戒，共計1條分布於1縣市1鄉鎮1村里。
- 2.土石流黃色警戒，共計34條分布於1縣市3鄉鎮9村里。
- 3.至06月14日06時00分(第7報)解除全部土石流黃色警戒。

◆ 大規模崩塌警戒發布：

- 1.大規模崩塌紅色警戒，共計0處分布於0縣市0鄉鎮0村里。
- 2.大規模崩塌黃色警戒，共計 1 處分布於 1 縣市 1 鄉鎮 1 村里。




圖 1-1 114 年 0613 豪雨土石流及大規模崩塌警戒發布空間分布(最大發布數量 6/13 18:30 第 4 報)

表1-1 114年0613豪雨累積雨量排序

2025-06-13 00:00 - 2025-06-15 00:00 (48 Hours)					
屏東縣	春日鄉	大漢山	C0R440	363.5	48
屏東縣	春日鄉	士文	01R040	308	48
高雄市	六龜區	六龜	F1V850	307	48
屏東縣	瑪家鄉	新瑪家	01Q920	307	48
屏東縣	來義鄉	新來義	01Q350	305	48
屏東縣	春日鄉	大漢山	01R030	302	48
高雄市	茂林區	多納林道	C1V780	300	48
高雄市	六龜區	新發	C1V590	296	48
屏東縣	來義鄉	來義	88R460	296	48
屏東縣	瑪家鄉	瑪家	C0R140	290	48
高雄市	六龜區	六龜	C0V800	288.5	48
高雄市	六龜區	六龜(4)	01V040	284	48
高雄市	大樹區	溪埔	C0V350	282	48
高雄市	桃源區	南天池	C1V190	269.5	48
屏東縣	九如鄉	九如	C0R490	268.5	48
高雄市	美濃區	吉東	C1V570	267	48
高雄市	大樹區	大樹	C0V910	265.5	48
屏東縣	潮州鎮	泗林	01R440	262	48
屏東縣	來義鄉	白鷺	C0R820	260	48
高雄市	桃源區	天池	01V070	260	48
高雄市	大寮區	大寮	C0V730	258.5	48
屏東縣	萬巒鄉	來義	C0R240	258	48

資料來源：NCDR 天氣與氣候監測網

起始日期：(2012-01-01)

2025-06-13

起始時間：(00:00) LST

00:00

結束日期：(2012-01-02)

2025-06-15

結束時間：(00:00) LST

00:00

顏色區間：

大尺度 (1500mm) ▾

邊界畫分：

縣市+鄉鎮 ▾

資料篩選：0.5 ▾ (越小濾越多)

空間平滑：客觀分析-濾波平均 ▾

☒ 澎湖

繪 圖

雨量站資料

前20雨量站 表格

48 Hours Rainfall

S: 2025-06-13 00:00
E: 2025-06-15 00:00




圖 1-2 114 年 0613 豪雨累積雨量空間分布


資料來源：NCDR 天氣與氣候監測網

表 1-2 114 年 0613 豪雨土石流警戒發布紀錄

高雄市 (1)	桃源區建山里 (發布黃色)2025/06/13 12:30 (解除黃色)2025/06/14 00:30	六龜區文武里 (發布黃色)2025/06/13 12:30 (發布黃色)2025/06/13 10:30 (提升紅色)2025/06/13 15:30 (調降黃色)2025/06/14 00:30 (解除黃色)2025/06/14 06:30	六龜區大津里 (發布黃色)2025/06/13 12:30 (解除黃色)2025/06/13 21:30
	六龜區中興里 (發布黃色)2025/06/13 12:30 (解除黃色)2025/06/13 21:30	六龜區興龍里 (發布黃色)2025/06/13 15:30 (解除黃色)2025/06/14 00:30	六龜區新發里 (發布黃色)2025/06/13 15:30 (解除黃色)2025/06/14 00:30
	桃源區高中里 (發布黃色)2025/06/13 12:30 (解除黃色)2025/06/14 00:30	六龜區六龜里 (發布黃色)2025/06/13 15:30 (解除黃色)2025/06/14 00:30	茂林區茂林里 (發布黃色)2025/06/13 12:30 (解除黃色)2025/06/13 21:30

表 1-3 114 年 0613 豪雨大規模崩塌警戒發布紀錄


報次	發布時間	臺南分署
114B-3-0	2025-06-13 15:38	高雄市-六龜區-T001(藤枝林道 3.5K)
114B-4-0	2025-06-13 18:28	高雄市-六龜區-T001(藤枝林道 3.5K)
114B-5-0	2025-06-13 21:39	高雄市-六龜區-T001(藤枝林道 3.5K)



資料來源：彙整自土石流及大規模崩塌防災應變系統。

圖 1-3 114 年 0613 豪雨衛星雲圖

1.2 土砂災情狀況統計及相關新聞報導



編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140613-01	媒體報導	花蓮縣 秀林鄉 富世村	台8線 157.7k豁然亭路段； 崩塌	299080, 2676249	2025/6/12	無人員傷亡	自由時報	113年06月12日中橫公路台8線157.7k豁然亭路段，下午2點多，上邊坡持續坍方落石阻斷交通，公路局東區養護工程分局指出，待落石稍緩隨即進行搶修，預計明（13）日中午12時搶通，台8線關原至天祥（114.6k~167.4k）路段暫時封閉，下午14時30分起只出不進。		公路局	

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140613-02	媒體報導	嘉義縣中埔鄉中崙村	台3線310.35公里；崩塌	207451, 2585136	2025/6/13	無人員傷亡	三立新聞網	114年6月13日上午，嘉義縣台3線310.35公里處，驚傳邊坡崩塌，巨大落石滾落，造成雙向交通阻斷，目前已全路段封閉。		公路局	
1140613-03	媒體報導	屏東縣獅子鄉丹路村	台9線443K+600；崩塌	226103, 2457253	2025/6/13	無人員傷亡	公路局南區養護工程分局	114年6月13日，屏東縣獅子鄉台9線443K+600(伊屯路段)南下車道，因受路基流失影響，造成路基掏空，已於6月13日上午8時搶修完成並恢復雙向正常通行		公路局	
1140613-04	媒體報導	高雄市桃源區梅山里	台20臨105線29K+300；崩塌	242022, 2573416	2025/6/13	無人員傷亡	中央通訊社	114年6月13日，台20臨105線29K+300處因降雨出現落石阻斷道路，因落石體積較大無法人工搬移，甲仙工務段已調派機具前往清理，預計上午11時前可恢復通行。		公路局	

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140613-05	媒體報導	臺東縣蘭嶼鄉紅頭村	紅頭溪；洪水	307648, 2436253	2025/6/13	無人員傷亡	台視新聞網	114年6月13日，紅頭村野溪暴漲，泥水夾帶石塊衝向海面，環島公路多處發生土石流，當地公所緊急出動機具搶修。		台東縣政府	
1140613-06	媒體報導	花蓮縣玉里鎮長良里	花73線往卓溪鄉清水聯外道路；崩塌	278194, 2576301	2025/6/12	無人員傷亡	台灣華報	114年6月12日，花蓮縣花73線往卓溪鄉清水聯外道路落石，卓清村村長何秋明和部落居民，夜以繼日冒險搬移攻佔路面妨礙通行的落石。		花蓮縣政府	

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140613-07	媒體報導	屏東縣來義鄉義林村	來義鄉大後部落聯絡道路；崩塌	215453, 2495910	2025/6/13	無人員傷亡	中央通訊社	114年6月13日，屏東局部地區豪雨警戒，大雨造成部落農路(來義鄉大後部落聯絡道路)因落石而中斷。		屏東縣政府	
1140613-08	媒體報導	高雄市桃源區勤和里	南橫公路桃源段便道；洪水	228309, 2565116	2025/6/13	無人員傷亡	聯合新聞網	114年6月13日，台20線南橫公路勤和至復興路段河床便道遭沖毀，道路完全中斷，所幸公路局已提前預警性封閉，但因大雨持續，後續何時能修復通行還無法確定。		公路局	
1140613-09	媒體報導	屏東縣泰武鄉泰武村	北大武山步道1.5k棧橋；崩塌	219697, 2502526	2025/6/13	無人員傷亡	中時新聞網	114年6月13日，北大武山北大武山步道1.5k棧橋落石。		林業及自然保育署屏東分署	

第二章 結論與建議

2.1 結論

本次災害之致災原因主要為西南風引進之水氣造成豪雨，其災例約 9 件，災害類型以崩塌為主(共 7 件)，災害地點分布於東部及南部，惟所蒐集之新聞輿情災害規模較小，且未影響保全對象安全，因此本次災害事件未執行災例現勘。

2.2 建議

本次災害規模較小，件數較少，未來將持續關注相關災害之新聞輿情。