

114 年 1020 豪雨 土砂災害事件紀實



農業部農村發展及水土保持署
中 華 民 國 1 1 4 年 1 1 月

114 年 1020 豪雨土砂災害事件紀實

目 錄

第一章 災情概況	1
1.1 事件概述	1
1.2 土砂災情狀況統計及相關新聞報導	13
第二章 現勘調查成果	28
第三章 結論與建議	30
2.1 結論	30
2.2 建議	30

表目錄

表 1-1 114 年 1020 豪雨累積雨量排序	3
表 1-2 114 年 1020 豪雨土石流警戒發布紀錄	5
表 1-3 114 年 1020 豪雨大規模崩塌警戒發布紀錄	9
表 2-1 114 年 1020 豪雨重大土砂災情統計表	29
表 2-2 114 年 1020 豪雨重大土砂災例地點及災害類型	29

圖目錄

圖 1-1 114 年 1020 豪雨土石流及大規模崩塌警戒發布空間分布(最大發布數量 7/22 00:30 第 6 報)	2
圖 1-2 114 年 1020 豪雨累積雨量空間分布	4
圖 1-3 114 年 1020 豪雨衛星雲圖	12
圖 2-1 114 年 1020 豪雨重大土砂災害地點分布圖	28

附 錄

附錄一 114 年 1020 豪雨重大土砂災例現勘最速報	
------------------------------	--

第一章 災情概況

1.1 事件概述

民國 114 年 10 月 20 日中央氣象署發布豪雨特報，受風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，北部及東北部地區有局部豪雨或大豪雨情形。本次累積雨量排序如表 1-1、圖 1-2，於 10 月 24 日解除豪雨特報。災害期間發布土石流及大規模崩塌警戒紀錄如表 1-2、表 1-3、圖 1-1 示。

◆ 豪雨特報發布情形：

豪雨特報發布時間：114年10月20日

豪雨特報解除時間：114年10月24日

豪雨警戒區域：北部及東北部地區有局部豪雨或大豪雨發生的機率。

◆ 應變小組成立及解除時間：

土石流及大規模崩塌災害緊急應變小組成立：114年10月20日08時。

土石流及大規模崩塌災害緊急應變小組解除：114年10月24日18時30分。

◆ 土石流警戒發布情形：

1.土石流紅色警戒，共78條分布於3縣市13鄉鎮42村里。

2.土石流黃色警戒，共計143條分布於6縣市12鄉鎮69村里。

3.至10月24日18時30分(第27報)解除全部土石流警戒。

◆ 大規模崩塌警戒發布：

1.大規模崩塌紅色警戒，共計1處分布於1縣市1鄉鎮1村里。

2.大規模崩塌黃色警戒，共計2處分布於2縣市2鄉鎮2村里。

3.至 10 月 24 日 18 時 30 分(第 27 報) 解除全部大規模崩警戒。




圖 1-1 114 年 1020 豪雨土石流及大規模崩塌警戒發布空間分布(最大發布數量
10/23 06:30 第 18 報)

表 1-1 114 年 1020 豪雨累積雨量排序

2025-10-20 08:00 - 2025-10-24 18:30 (106 Hours)						
台北市	北投區	鞍部	466910	1499.5	82	缺
台北市	北投區	竹子湖	466930	1378.5	82	缺
新北市	汐止區	五指山	C0A870	1345.5	106	
台北市	士林區	擎天	A1AD10	1338	76	缺
台北市	士林區	溪山	A1AC90	1258.5	76	缺
台北市	士林區	格致國中	A1AA10	1225	106	
台北市	士林區	平等	C0AH40	1188.5	106	
新北市	汐止區	東山	81AJ20	1147.5	106	
宜蘭縣	南澳鄉	東澳嶺	C1U840	1118	106	
台北市	北投區	大屯山	C0AC40	1079	106	
新北市	平溪區	平溪旅遊	NUP460	1035	97	缺
台北市	士林區	竹子湖	01A420	1034	94	缺
台北市	南港區	茶場	A1AD70	1019.5	76	缺
宜蘭縣	南澳鄉	西帽山	C0UA50	997.5	106	
新北市	石碇區	石碇服務區	C1A750	974	106	
新北市	石碇區	國五S005K	CAAD60	950.5	106	
台北市	北投區	竹湖	A1AD20	933.5	106	
台北市	士林區	平等國小	A1AA20	915	106	
台北市	士林區	菁山	A1AD00	913	76	缺
宜蘭縣	南澳鄉	東澳	C0U760	879.5	106	
台北市	北投區	湖田國小	A1A9S0	871.5	106	
台北市	士林區	明德	A1AC80	861.5	106	

資料來源：NCDR 天氣與氣候監測網

起始日期：(2012-01-01)

2025-10-20

起始時間：(00:00) LST

08:00

結束日期：(2012-01-02)

2025-10-24

結束時間：(00:00) LST

18:30

顏色區間：

大尺度 (1500mm) ▾

邊界畫分：

縣市+鄉鎮 ▾

資料篩選：0.5 ▾ (越小濾越多)

空間平滑：客觀分析-濾波平均 ▾

☒ 澎湖

繪 圖

雨量站資料

前20雨量站 表格

☐ 千位數逗號(1,234)

106 Hours Rainfall

S: 2025-10-20 08:00
E: 2025-10-24 18:30




圖 1-2 114 年 1020 豪雨累積雨量空間分布

資料來源：NCDR 天氣與氣候監測網

表 1-2 114 年 1020 豪雨土石流警戒發布紀錄

臺 北 市	北投區湖田里 (發布黃色)2025/10/21 21:30 (解除黃色)2025/10/23 15:30	北投區永和里 (發布黃色)2025/10/22 06:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	士林區新安里 (發布黃色)2025/10/21 06:30 (提升紅色)2025/10/21 12:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 15:30
	士林區溪山里 (發布黃色)2025/10/22 12:30 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (提升紅色)2025/10/20 21:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 15:30	文山區老泉里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	文山區指南里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
	文山區政大里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	南港區九如里 (發布黃色)2025/10/22 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	南港區舊莊里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
	內湖區大湖里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	內湖區碧山里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	內湖區金瑞里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
	內湖區港華里 (發布黃色)2025/10/22 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	內湖區西安里 (發布黃色)2025/10/22 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	內湖區西康里 (發布黃色)2025/10/22 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
新 竹 縣	尖石鄉秀巒村 (發布黃色)2025/10/20 18:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30		
宜 蘭 縣	頭城鎮大里里 (發布黃色)2025/10/21 06:30 (提升紅色)2025/10/21 21:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 15:30	頭城鎮合興里 (發布黃色)2025/10/21 06:30 (提升紅色)2025/10/21 21:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 15:30	頭城鎮更新里 (發布黃色)2025/10/22 06:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
	頭城鎮外澳里 (發布黃色)2025/10/22 06:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	大同鄉太平村 (發布黃色)2025/10/20 18:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	大同鄉寒溪村 (發布黃色)2025/10/20 18:30 (解除黃色)2025/10/23 18:30
	南澳鄉金岳村 (發布黃色)2025/10/20 21:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	南澳鄉碧候村 (發布黃色)2025/10/20 21:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	南澳鄉南澳村 (發布黃色)2025/10/20 21:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
	南澳鄉東岳村 (發布黃色)2025/10/20 18:30 (提升紅色)2025/10/21 00:30 (調降黃色)2025/10/23 18:30 (解除黃色)2025/10/24 06:30	蘇澳鎮南建里 (發布黃色)2025/10/20 21:30 (提升紅色)2025/10/22 00:30 (調降黃色)2025/10/23 15:30 (解除黃色)2025/10/24 06:30	蘇澳鎮長安里 (發布黃色)2025/10/20 21:30 (提升紅色)2025/10/22 00:30 (調降黃色)2025/10/23 15:30 (解除黃色)2025/10/24 06:30
	蘇澳鎮蘇北里 (發布黃色)2025/10/20 21:30 (提升紅色)2025/10/22 00:30	蘇澳鎮聖愛里 (發布黃色)2025/10/20 21:30 (提升紅色)2025/10/22 00:30	蘇澳鎮聖湖里 (發布黃色)2025/10/20 21:30 (提升紅色)2025/10/22 00:30

	(調降黃色)2025/10/23 15:30 (解除黃色)2025/10/24 06:30	(調降黃色)2025/10/23 15:30 (解除黃色)2025/10/24 06:30	(調降黃色)2025/10/23 15:30 (解除黃色)2025/10/24 06:30
	蘇澳鎮永春里 (發布黃色)2025/10/20 18:30 (提升紅色)2025/10/21 00:30 (調降黃色)2025/10/23 18:30 (解除黃色)2025/10/24 06:30	蘇澳鎮永樂里 (發布黃色)2025/10/20 18:30 (提升紅色)2025/10/21 00:30 (調降黃色)2025/10/23 18:30 (解除黃色)2025/10/24 06:30	蘇澳鎮朝陽里 (發布黃色)2025/10/20 21:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
	蘇澳鎮東澳里 (發布黃色)2025/10/20 21:30 (提升紅色)2025/10/22 15:30 (調降黃色)2025/10/23 15:30 (解除黃色)2025/10/23 18:30	頭城鎮石城里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	
桃園市	復興區三民里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	復興區澤仁里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	復興區羅浮里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
	復興區三光里 (發布黃色)2025/10/20 18:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	復興區華陵里 (發布黃色)2025/10/20 18:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	復興區義盛里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
基隆市	七堵區瑪西里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	七堵區友二里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	七堵區瑪南里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
	七堵區長安里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	七堵區泰安里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	七堵區長興里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
	暖暖區暖東里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	暖暖區碇內里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	暖暖區過港里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
	三芝區店子里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (提升紅色)2025/10/21 00:30 (調降黃色)2025/10/23 18:30 (解除黃色)2025/10/24 06:30	三芝區圓山里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (提升紅色)2025/10/21 00:30 (調降黃色)2025/10/23 18:30 (解除黃色)2025/10/24 06:30	淡水區水源里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (提升紅色)2025/10/21 18:30 (調降黃色)2025/10/23 18:30 (解除黃色)2025/10/24 06:30
	三峽區弘道里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	三峽區金圳里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	三峽區五寮里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
	三峽區插角里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (解除黃色)2025/10/23 15:30	三峽區有木里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (提升紅色)2025/10/22 12:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 15:30	三峽區竹崙里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
	三峽區安坑里	三峽區嘉添里	新店區日興里

(發布黃色)2025/10/20 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	(發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	(發布黃色)2025/10/20 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
新店區雙城里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	新店區德安里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	新店區塗潭里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
新店區廣興里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 15:30	新店區龜山里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 15:30	新店區屈尺里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 15:30
新店區粗坑里 (發布黃色)2025/10/22 06:30 (解除黃色)2025/10/23 15:30	新店區雙坑里 (發布黃色)2025/10/22 06:30 (解除黃色)2025/10/23 15:30	新店區員潭里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
新店區美潭里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	新店區青潭里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	烏來區信賢里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
深坑區深坑里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/21 15:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 18:30	深坑區埔新里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/21 15:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 18:30	深坑區昇高里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/21 15:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 18:30
深坑區土庫里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/21 15:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 18:30	深坑區賴仲里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/21 15:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 18:30	石碇區潭邊里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/21 18:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 18:30
石碇區烏塗里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/21 18:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (發布黃色)2025/10/22 06:30 (解除黃色)2025/10/23 18:30	石碇區格頭里 (發布黃色)2025/10/22 06:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	石碇區永定里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/21 18:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 18:30
坪林區坪林里 (發布黃色)2025/10/22 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	坪林區大林里 (發布黃色)2025/10/22 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	坪林區石槽里 (發布黃色)2025/10/22 06:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30
坪林區水德里 (發布黃色)2025/10/22 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	雙溪區外柑里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/21 21:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 15:30	雙溪區長源里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/21 21:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 15:30
雙溪區泰平里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/21 15:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 18:30	瑞芳區瑞濱里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	瑞芳區新峰里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30


瑞芳區東和里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	瑞芳區傑魚里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	瑞芳區上天里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/22 21:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 15:30
瑞芳區碩仁里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (提升紅色)2025/10/22 15:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 18:30	平溪區菁桐里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/21 18:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 18:30	平溪區薯榔里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/21 18:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 18:30
平溪區嶺腳里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/21 18:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/23 18:30	平溪區南山里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (提升紅色)2025/10/21 12:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/24 15:30	平溪區新寮里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (提升紅色)2025/10/21 12:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/24 15:30
平溪區十分里 (發布黃色)2025/10/20 15:30 (提升紅色)2025/10/21 12:30 (調降黃色)2025/10/23 12:30 (解除黃色)2025/10/24 15:30	汐止區烘內里 (發布黃色)2025/10/20 18:30 (提升紅色)2025/10/21 06:30 (調降黃色)2025/10/23 15:30 (解除黃色)2025/10/24 18:30	汐止區長青里 (發布黃色)2025/10/20 18:30 (提升紅色)2025/10/21 06:30 (調降黃色)2025/10/23 15:30 (解除黃色)2025/10/24 18:30
汐止區白雲里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/21 21:30 (調降黃色)2025/10/23 15:30 (解除黃色)2025/10/23 18:30	汐止區茄苳里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/21 21:30 (調降黃色)2025/10/23 15:30 (解除黃色)2025/10/23 18:30	汐止區保新里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/21 21:30 (調降黃色)2025/10/23 15:30 (解除黃色)2025/10/23 18:30
汐止區東山里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (提升紅色)2025/10/20 18:30 (調降黃色)2025/10/23 15:30 (提升紅色)2025/10/21 21:30 (解除黃色)2025/10/24 18:30	新店區中興里 (發布黃色)2025/10/20 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30	烏來區忠治里 (發布黃色)2025/10/22 12:30 (解除黃色)2025/10/23 12:30

表 1-3 114 年 1020 豪雨大規模崩塌警戒發布紀錄

報次	發布時間	臺北分署	臺中分署	南投分署	臺南分署	臺東分署	花蓮分署
114I-1-0	2025-10-20 12:25	新北市-汐止區-D003(鵠鵠崙)					
114I-2-0	2025-10-20 15:44	新北市-汐止區-D003(鵠鵠崙)					
114I-3-0	2025-10-20 18:41	新北市-汐止區-D003(鵠鵠崙) 桃園市-復興區-T002(光華) 新竹縣-尖石鄉-T001(秀巒)					
114I-4-0	2025-10-20 21:36	新北市-汐止區-D003(鵠鵠崙) 桃園市-復興區-T002(光華) 新竹縣-尖石鄉-T001(秀巒)					
114I-5-0	2025-10-21 00:33	新北市-汐止區-D003(鵠鵠崙) 桃園市-復興區-T002(光華) 新竹縣-尖石鄉-T001(秀巒)					
114I-6-0	2025-10-21 06:16	新北市-汐止區-D003(鵠鵠崙) 桃園市-復興區-T002(光華) 新竹縣-尖石鄉-T001(秀巒)					
114I-7-0	2025-10-21 12:31	新北市-汐止區-D003(鵠鵠崙) 桃園市-復興區-T002(光華) 新竹縣-尖石鄉-T001(秀巒)					
114I-8-0	2025-10-21 15:35	新北市-汐止區-D003(鵠鵠崙) 桃園市-復興區-T002(光華) 新竹縣-尖石鄉-T001(秀巒)					
114I-9-0	2025-10-21 18:23	新北市-汐止區-D003(鵠鵠崙) 桃園市-復興區-T002(光華) 新竹縣-尖石鄉-T001(秀巒)					
114I-10-0	2025-10-21 21:28	新北市-汐止區-D003(鵠鵠崙) 桃園市-復興區-T002(光華) 新竹縣-尖石鄉-T001(秀巒)					

報次	發布時間	臺北分署	臺中分署	南投分署	臺南分署	臺東分署	花蓮分署
114I-11-0	2025-10-22 00:16	新北市-汐止區-D003(鶺鴒崙) 桃園市-復興區-T002(光華) 新竹縣-尖石鄉-T001(秀巒)					
114I-12-0	2025-10-22 06:27	新北市-汐止區-D003(鶺鴒崙) 桃園市-復興區-T002(光華) 新竹縣-尖石鄉-T001(秀巒)					
114I-13-0	2025-10-22 12:30	新北市-汐止區-D003(鶺鴒崙) 桃園市-復興區-T002(光華) 新竹縣-尖石鄉-T001(秀巒)					
114I-14-0	2025-10-22 15:26	新北市-汐止區-D003(鶺鴒崙) 桃園市-復興區-T002(光華) 新竹縣-尖石鄉-T001(秀巒)					
114I-15-0	2025-10-22 18:20	新北市-汐止區-D003(鶺鴒崙) 桃園市-復興區-T002(光華) 新竹縣-尖石鄉-T001(秀巒)					
114I-16-0	2025-10-22 21:28	新北市-汐止區-D003(鶺鴒崙) 桃園市-復興區-T002(光華) 新竹縣-尖石鄉-T001(秀巒)					
114I-17-0	2025-10-23 00:18	新北市-汐止區-D003(鶺鴒崙) 桃園市-復興區-T002(光華) 新竹縣-尖石鄉-T001(秀巒)					
114I-18-0	2025-10-23 06:14	新北市-汐止區-D003(鶺鴒崙) 桃園市-復興區-T002(光華) 新竹縣-尖石鄉-T001(秀巒)					
114I-19-0	2025-10-23 12:28	新北市-汐止區-D003(鶺鴒崙)					
114I-20-0	2025-10-23 15:18	新北市-汐止區-D003(鶺鴒崙)					
114I-21-0	2025-10-23 18:18	新北市-汐止區-D003(鶺鴒崙)					

報次	發布時間	臺北分署	臺中分署	南投分署	臺南分署	臺東分署	花蓮分署
114I-22-0	2025-10-23 21:14	新北市-汐止區-D003(鵠鵠崙)					
114I-23-0	2025-10-24 00:21	新北市-汐止區-D003(鵠鵠崙)					
114I-24-0	2025-10-24 06:45	新北市-汐止區-D003(鵠鵠崙)					
114I-25-0	2025-10-24 12:01	新北市-汐止區-D003(鵠鵠崙)					
114I-26-0	2025-10-24 15:03	新北市-汐止區-D003(鵠鵠崙)					



資料來源：彙整自土石流及大規模崩塌防災應變系統。

圖 1-3 114 年 1020 豪雨衛星雲圖

1.2 土砂災情狀況統計及相關新聞報導



臺北文山區景東里
景華街128巷84~90號



新北汐止區長青里
長青路210巷



新竹尖石鄉秀巒村
竹縣LL004

優質・效率・團隊

1020豪雨土砂災害狀況

媒體報導災情
共27件

縣市	災情件數	縣市	災情件數
新北市	15	臺北市	4
新竹縣	3	桃園市	3
宜蘭縣	2		

■ 受災期間：2025/10/20~10/27


■ 重大災例現勘5處

✓無人受傷

✓25戶房屋受損

曾發布土石流或大規模崩塌紅、黃色警戒的25個鄉鎮中，有11個鄉鎮傳出土砂災情18件。

截至2025/10/27 24:00止



新北三峽區二鬮里
二鬮路110巷



新北新店區日興里
錦秀路49巷8號



新北雙溪區長源里
北38縣道3.5K~7K

每日媒體報導災情明細(2025/10/20 09:00 AM)

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害 統計	照片 來源	影像說明	相關連結	權責單位	是否位於潛勢溪流或大崩	影像縮圖
1141020-01	媒體報導	新北市 汐止區 東山里	平溪區北31線（汐平公路）12.5公里處、平溪往汐止方向；崩塌	321706, 2772419	2025/10/19	無人員傷亡	自由時報	114年10月20日，新北市瑞芳警分局19日日下午接獲通報指出，位於平溪區北31線（汐平公路）12.5公里處、平溪往汐止方向，有落石坍方。警方立刻通知相關單位到場搶修，並派員前往現場進行交通疏導。所幸土石掉落時無人車經過，未造成人員傷亡。		新北市政府	否	

每日媒體報導災情明細(2025/10/20 03:00 PM)

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害 統計	照片 來源	影像說明	相關連結	權責單位	是否位於潛勢溪流或大崩	影像縮圖
1141020-02	媒體報導	新北市 瑞芳區 碩仁里	台鐵平溪線「三貂嶺-菁桐」；崩塌	332421, 2772462	2025/10/20	無人員傷亡	中天新聞網	114年10月20日，台鐵今日早上發布公告，由於平溪線內落石不斷，「三貂嶺-菁桐」路段即日起全區間停駛，並啟動公路接駁。預計10月20日上午12時恢復。		台鐵局	否	

每日媒體報導災情明細(2025/10/21 09:00 AM)

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	是否位於潛勢溪流或大崩	影像縮圖
1141021-01	媒體報導	新北市瑞芳區鼻頭里	台2線82.4公里處；崩塌	340923, 2779477	2025/10/20	無人員傷亡	三立新聞網	114年10月20日受到豪大雨影響，今（20）日晚間8時56分左右，瑞芳區台2線82.4公里處出現落石，造成兩輛大型營業貨車連續撞擊受損，雙向車道中斷。		公路局	否	

每日媒體報導災情明細(2025/10/22 09:00 AM)

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	是否位於潛勢溪流或大崩	影像縮圖
1141022-01	媒體報導	新北市五股區	新北市五股區觀音里中直路48號；崩塌	292123, 2779144	2025/10/21	無人員傷亡	五股區公所、自由時報	114年10月21日新北市豪雨不斷，五股區中直路48號路邊今早出現落石情形，觀音里長陳金全巡查時發現立即向五股區公所反映，區公所派廠商工班到場清理，約10分鐘便將落石清理完畢，幸無損傷及阻礙交通。		新北市政府	新北DF022	
1141022-02	媒體報導	臺北市文山區	台北市文山區景華街128巷；崩塌	305306, 2765322	2025/10/21	無人員傷亡	三立新聞網	114年10月21日台北市文山區景華街128巷內的社區後方山坡出現土石崩落狀況，大量土石持續崩落，目前里長、主委及員警已到場協助，現場共疏散6戶14人，相關單位將持續監控土石崩落狀況。		台北市政府	無	

每日媒體報導災情明細(2025/10/22 09:00 AM)

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害 統計	照片 來源	影像說明	相關連結	權責單位	是否位於潛勢溪流或大崩	影像縮圖
1141022-03	媒體報導	新北市 烏來區 信賢里	新北市烏來銜接信賢里與福山里的主要道路信福路上；崩塌	304539, 2748186	2025/10/21	無人員傷亡	TVBS新聞	114年10月21日連日豪雨導致新北市烏來山區多處出現落石情況，土質鬆軟使得大塊石頭從邊坡滑落，連帶將樹枝沖刷到馬路上。銜接信賢里與福山里的主要道路信福路上，發生大面積落石崩落的情況，相關單位已擺放三角錐提醒用路人注意安全。		新北市政府	無	
1141022-04	媒體報導	新竹縣 尖石鄉 秀巒村	新竹縣秀巒國小一旁白石溪上方的崩塌；崩塌	279140, 2723477	2025/10/21	無人員傷亡	自由時報	114年10月21日新竹縣秀巒國小多年來因為一旁白石溪上方的崩塌地飽受安全威脅，沒想到近日的雨勢使得這處崩塌地又出現細流。		新竹縣政府	竹縣LL004	

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	是否位於潛勢溪流或大崩	影像縮圖
1141022-05	媒體報導	新北市淡水區坪頂里	新北市淡水坪頂路299號；崩塌	297630, 2783850	2025/10/22	無人員傷亡	東森新聞	114年10月22日淡水警方今天上午11時許接獲通報，新北市淡水坪頂路299號邊坡護欄圍籬、山坡土石滑落事件，趕到現場查看時，所幸並無人員傷亡，但因路面滿滿土石泥流，導致雙向交通中斷。		新北市政府	無	
1141022-06	媒體報導	新北市汐止區湖興里	新北市汐止康寧街及福德一路口；崩塌	314586, 2774199	2025/10/22	無人員傷亡	太報	114年10月22日新北市汐止康寧街及福德一路口今天（10/22）清晨發生土石坍塌，導致部分車道封閉，警方已在現場拉起封鎖線，並通報公所調派機具處理。		新北市政府	無	
1141022-07	媒體報導	新北市平溪區嶺腳里	新北平溪嶺腳站附近的鐵軌；崩塌	325531, 2769282	2025/10/22	無人員傷亡	台視新聞網	114年10月22日新北平溪嶺腳站附近的鐵軌，土石被沖蝕滑落，路基被掏空，導致鐵軌扭曲變形，護欄也被沖刷掉落，台鐵列車緊急停駛，為了協助旅客往返平溪線沿途等站，火車停駛期間，改提供公車接駁。		台鐵局	無	

每日媒體報導災情明細(2025/10/22 03:00 PM)

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	是否位於潛勢溪流或大崩	影像縮圖
1141022-08	媒體報導	新北市三峽區二蘭里	新北市三峽區二蘭路110巷內；崩塌	286250, 2755797	2025/10/22	無人員傷亡	自由時報	114年10月22日近日大雨不斷，今上午9時許，新北市三峽區二蘭路110巷內發生土石滑落，邊坡大量土石向一旁民宅流動，上方路面被部分掏空，導致停在柏油路上的廂型車右側兩輪懸空，所幸車上沒人亦無民眾經過，沒有造成傷亡。		新北市政府	無	
1141022-09	媒體報導	新竹縣尖石鄉秀巒村	台耀聯絡道路11K+100及竹60線29.5-30K中間；崩塌	279074, 2723723	2025/10/22	無人員傷亡	自由時報	114年10月22日受下雨影響，尖石鄉昨有幾處道路發生落石，鄉公所皆通知廠商儘快清除。今日早上再發現2處落石：台耀聯絡道路11K+100、竹60線29.5-30K中間，目前廠商前往清除中。		新竹縣政府	無	
1141022-10	媒體報導	宜蘭縣大同鄉英士村	宜蘭縣大同鄉台7線87.3K；崩塌	302243, 2721876	2025/10/22	無人員傷亡	Newtalk新聞	114年10月22日上午8點32分獨立山工務段接獲通報，台7線87.3K邊坡土石坍方造成道路雙向中斷，目前進行搶通中，預計今日上午11點前恢復單向通車，進行車輛進出管制。		公路局	無	

每日媒體報導災情明細(2025/10/22 06:00 PM)

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	是否位於潛勢溪流或大崩	影像縮圖
1141022-11	媒體報導	新北市 汐止區 長青里	汐止五指山老爺山莊；崩塌	312144, 2778473	2025/10/22	無人員傷亡	TVBS 新聞網	114年10月22日汐止暴雨狂炸五指山老爺山莊土石流，泥流猶如瀑布。		新北市政府	無	
1141022-12	媒體報導	臺北市 士林區 菁山里	台北市陽明山菁山路101巷；崩塌	306103, 2781655	2025/10/22	無人員傷亡	TVBS 新聞網	114年10月22日下午2時許，台北市陽明山也發生土石流情況，位於菁山路101巷口發生路樹及土石滑落阻斷道路，面積約10*30公尺，目前已拉起封鎖線，請用路人小心駕駛。		台北市政府	無	
1141022-13	媒體報導	新北市 汐止區 長青里	汐止區長青路210巷；崩塌	311905, 2778490	2025/10/22	無人員傷亡	民眾網 民眾日報	114年10月22日新北市連日降下豪大雨，汐止區長青路210巷於今（22）日發生土石坍方，造成道路中斷，汐止伯爵山莊2期也因雨勢強勁，康寧街出現邊坡滑落。		新北市政府	無	

每日媒體報導災情明細(2025/10/22 06:00 PM)

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	是否位於潛勢溪流或大崩	影像縮圖
1141022-14	媒體報導	臺北市 中正區 水源里	汀州路三段230巷33號(寶藏巖)後方擋土牆崩塌；崩塌	303761, 2767107	2025/10/21	無人員傷亡	自由時報	114年10月21日台北市連日大雨致災，中正區水源里長林全義今表示，昨晚發現汀州路三段230巷33號(寶藏巖)後方擋土牆崩塌，計有1戶4人由中正區公所安置3天，後續交由寶藏巖主管單位文化局處理。		台北市政府	無	
1141022-15	媒體報導	桃園市 龜山區 樂善里	桃園市龜山文青六路；上、下龜山的善捷段社宅；崩塌	289653, 2770048	2025/10/21	無人員傷亡	自由時報	114年10月21日桃園市龜山善捷段社會住宅基地昨(21)日傳出局部崩塌，議員陳雅倫表示，不只是上龜山的善捷段社宅，位於下龜山的興安社宅基地也有崩塌情形，其中，善捷段周邊的文青六路路基掏空		桃園市政府	無	
1141022-16	媒體報導	新北市 汐止區 長青里	汐止八連路三段土石滑落；崩塌	311566, 2778853	2025/10/21	無人員傷亡	台視新聞網	114年10月21日新北汐止區八連路三段一帶，發生土石滑落，員警獲報到場查看，確認是雨勢造成土石滑落，已經在現場放置交通錐、並拉起警戒線，目前土石滑落區域不影響交通及用路人，現場落石已經由公所人員排除。		新北市政府	無	

每日媒體報導災情明細(2025/10/23 09:00 AM)

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	是否位於潛勢溪流或大崩	影像縮圖
1141023-01	媒體報導	臺北市內湖區金瑞里	台北市內湖路三段約324號附近靠金龍產業道路旁土地公廟旁邊邊坡；崩塌	307748, 2777191	2025/10/22	無人員傷亡	農村水保署臺北分署通報	114年10月22日經電話與金瑞里辦公處及大地工程處開口廠商(0935082219賴主任)電話聯繫，災害位置於內湖路三段約324/367號附近靠金龍產業道路旁土地公廟旁邊邊坡產生土砂崩落，崩塌面積約為20*20公尺。 3. 目前持續搶通道路通行及載運土石方工作。	農村水保署臺北分署通報	台北市政府	無	
1141023-02	媒體報導	桃園市蘆竹區外社里	桃園市蘆竹生命園區道路崩塌；崩塌	280399, 2775480	2025/10/21	無人員傷亡	自由時報	114年10月21日桃園市蘆竹生命紀念園區土葬區昨(21)日因豪雨造路面崩坍約40公尺長、2公尺寬範圍，有5座土葬墳墓遭受波及，部分棺材裸露；蘆竹區公所已聯繫受影響墓葬家屬協調挑選新位置，今天也先舉辦簡易法會安撫亡靈。		桃園市政府	無	

每日媒體報導災情明細(2025/10/23 18:00 PM)

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	是否位於潛勢溪流或大崩	影像縮圖
1141023-03	媒體報導	宜蘭縣礁溪鄉大忠村	五峰旗風景區；崩塌	325491, 2747408	2025/10/22	無人員傷亡	宜蘭縣府、自由時報	114年10月22日受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴影響，宜蘭山區連日雨勢不斷，導致知名五峰旗風景區邊坡出現坍方，宜蘭縣政府已封閉園區步道搶災。		宜蘭縣政府	無	

每日媒體報導災情明細(2025/10/24 09:00 AM)

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	是否位於潛勢溪流或大崩	影像縮圖
1141024-01	媒體報導	桃園市龜山區大坑里	龜山區大坑路二段409號；崩塌	283241, 2771680	2025/10/23	無人員傷亡	自由時報	114年10月23日桃園市連日雨勢不停，龜山區大坑路二段409號擋土牆，今（23）日突然坍方，累積崩塌長度約100公尺，大量土石、樹木滑落路面，市府養護工程處派員搶修中。		桃園市政府	無	
1141024-02	媒體報導	新竹縣尖石鄉秀巒村	新竹縣尖石鄉 (TWD97 X:279126.3, Y:2723544.2)；崩塌	279139, 2723564	2025/10/23	無人員傷亡	農村水保署臺北分署通報	1.新竹縣尖石鄉公所提供相片及影像，秀巒大規模崩塌潛勢區坡面有降雨集中造成不安定土砂下移情形。 2.本次崩塌範圍位於秀巒大規模崩塌潛勢區計畫範圍內西南側，裸露坡面蝕溝旁，經檢視CCD影像以及尖石鄉公所回報內容，目前崩落材料暫積於蝕溝內及白石溪河道，白石溪現況通水正常。 3.經檢視影片初步研判屬陡坡地層鬆散破碎區域，受降雨冲刷崩落，經檢視GNSS等儀器無明顯變化（未達警戒值），秀巒國小及田埔分校雨量站降雨未達門檻值。		農村水保署臺北分署、經濟部水利署北區水資源分署、新竹縣尖石鄉公所	竹縣LL004	

每日媒體報導災情明細(2025/10/25 09:00 AM)

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	是否位於潛勢溪流或大崩	影像縮圖
1141025-01	媒體報導	新北市石碇區光明里	新北石碇光明路崩塌；崩塌	320155, 2768535	2025/10/24	無人員傷亡	華視	114年10月24日 1. 新北市石碇連續幾天降下大雨，從20日截至今(24)日上午，總雨量累積約850毫米。光明路上甚至出現邊坡崩塌，路面被整片土石覆蓋，邊坡大樹倒塌，還壓垮了電線，導致部分居民沒水沒電可用。 2. 區公所也表示，預計今(24)日會同相關單位，調派機具搶修。		新北市政府、石碇區公所	無	

每日媒體報導災情明細(2025/10/26 09:00 AM)

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	是否位於潛勢溪流或大崩	影像縮圖
1141026-01	媒體報導	新北市新店區日興里	新北市新店區錦秀路49巷底及錦秀路11巷底間擋土牆倒塌；崩塌	298415, 2759610	2025/10/25	無人員傷亡	自由時報	114年10月25日1.輿情報導載新北市新店區錦繡、碧瑤社區間擋土牆於25日凌晨坍塌。住戶已於崩塌前完成疏散撤離工作。 2.災點位於新北市新店區錦秀路49巷底及錦秀路11巷底間，經電洽新北市政府農業局林科長了解，該社區擋土牆市府有裝設邊坡監測儀器，市府及團隊於事發前即有發現數據異常情形，因此於崩塌前即已提前完成疏散撤離及安置等工作。災因疑似為連續降雨造成既有邊坡裂縫持續擴大變形位移。		新北市政府、新北市新店區公所	無	

每日媒體報導災情明細(2025/10/27 09:00 AM)

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	是否位於潛勢溪流或大崩	影像縮圖
1141027-01	媒體報導	新北市雙溪區長源里	雙溪區北38縣道山陀兒颱風災害舊址發生二次災害；崩塌	329510, 2768122	2025/10/25	無人員傷亡	TVBS新聞網	114年10月25日1.與情報載新北市雙溪區北38縣道3.5-7K處土石滑落，造成路基流失，路面龜裂下陷。 2.災點位於雙溪區北38縣4.5K-6K處，查此處於山陀兒颱風期間已有崩塌災害，當時崩塌規模約寬180m高200m，於114年6月完成第一階段之復建工程(執行單位為新北市政府工務局)；本次1020豪雨造成二次災害，崩塌面積經雙溪區公所回報，初估寬度150m高400m，有擴大情形。 3.目前已由新北市政府及雙溪區公所進行封路，新北市政府工務局之搶災廠商亦有派機具進場；雙溪區公所於25日晚間緊急撤離2戶6人於雙禾民宿，本次災害無人傷亡。 4.本災點位於縣市管道路之上下邊坡，且為歷史災區，權責機關為道路主管單位(新北市政府工務局)。 5.本災點非為土石流或大規模崩塌區域。		新北市政府、新北市雙溪區公所	無	

第二章 現勘調查成果

有關 114 年 1020 豪雨造成之重大土砂災害，共執行 5 處災例現勘(圖 2-1)，災損彙整如表 2-1 所示，各災例之基本資料如表 2-2 所示，詳細現勘資料詳附錄一所示。




圖 2-1 114 年 1020 豪雨重大土砂災害地點分布圖

表 2-1 114 年 1020 豪雨重大土砂災情統計表

縣市	土石流 (處)	崩塌 (處)	洪水 (處)	人命損失(人)			房屋受損 (戶)	道路毀損 (處)
				死亡	失蹤	受傷		
臺北市	0	1	0	0	0	0	4	0
新北市	0	4	0	0	0	0	21	3
總計	0	5	0	0	0	0	25	3

(以上災害類型統計數量，係以各處災害類型之主要類型為主)

表 2-2 114 年 1020 豪雨重大土砂災例地點及災害類型

災例編號	縣市	鄉鎮區	村里	地標	災害 類型
114 年 1020 豪雨-臺北文山 -001	臺北市	文山區	景東里	景華街 128 巷 84~90 號	崩塌(山崩)
114 年 1020 豪雨-新北三峽 -001	新北市	三峽區	二鬮里	二鬮路 110 巷	崩塌(山崩)
114 年 1020 豪雨-新北汐止 -001	新北市	汐止區	長青里	長青路 210 巷	崩塌(山崩)
114 年 1020 豪雨-新北新店 -001	新北市	新店區	日興里	錦秀路 49 巷底及錦秀路 11 巷底	崩塌(山崩)
114 年 1020 豪雨-新北雙溪 -001	新北市	雙溪區	長源里	北 38 線區道 5K	崩塌(沖蝕)

第三章 結論與建議

3.1 結論

本次災害之致災原因主要受颱風外圍環流及東北季風影響，易有局部豪雨發生，於應變期間蒐集之新聞輿情約 27 件，災害類型以崩塌為主，而災害地點大多分布於新北市。

1020 豪雨期間共執行「114 年 1020 豪雨-臺北文山-001」、「114 年 1020 豪雨-新北三峽-001」、「114 年 1020 豪雨-新北汐止-001」、「114 年 1020 豪雨-新北新店-001」及「114 年 1020 豪雨-新北雙溪-001」之 5 處災例現勘，依據災例之調查結果，「114 年 1020 豪雨-臺北文山-001」、「114 年 1020 豪雨-新北三峽-001」、「114 年 1020 豪雨-新北新店-001」屬於建物上、下邊坡之崩塌，「114 年 1020 豪雨-新北汐止-001」及「114 年 1020 豪雨-新北雙溪-001」則為道路邊坡崩塌，災害原因皆為東北季風帶來之連日降雨，致使土壓力上升引發崩塌，土砂則堆積於坡趾，造成建物受損或道路中斷。

3.2 建議

豪雨過後邊坡含水量較高，加上冬季於東北部迎風面常有連續降雨發生，未來宜持續關注豪雨期間建物及道路邊坡崩塌之新聞輿情。

崩塌之裸露邊坡可能有多處裂隙產生，宜注意降雨入滲，致使邊坡發生二次崩塌之危害。。

附錄一


114 年 1020 豪雨重大土砂災例

現勘最速報

114 年土砂災例最速報

1020 豪雨

臺北市—文山區景東里




114 年 1020 豪雨-臺北文山-001

- 災害發生位置：景華街 128 巷 84~90 號
- 災害發生時間：10 月 21 日 20 時
- 災害類型：崩塌
- 災害發生之有效累積雨量：225.9mm

註 1: 降雨組圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
註 3: 發生時間為推估時間。

災害描述與統計：

- 災情描述：景華街 128 巷 84~90 號後方邊坡因東北季風帶來之連日降雨，造成坡面含水量增加而崩塌，崩塌土砂堆積於坡趾，並阻塞排水溝，且有泥流流入民宅後院，現況工程以清除堆積區土砂為主，排水溝出口處設有臨時沉砂池，避免下游排水溝阻塞。
- 災害規模：崩塌範圍長約 15 公尺，平均寬度約 20 公尺，面積約 300 平方公尺，平均崩塌深度約 1 公尺，崩塌土方量約 300 立方公尺。堆積範圍長約 10 公尺，平均寬度約 30 公尺，面積約 300 平方公尺，平均堆積深度約 1 公尺，堆積土方量約 300 立方公尺。
- 災損統計：4 戶房屋遭泥流流入。



114 年土砂災例最速報

1020 豪雨

新 北 市—三 峽 區 二 鬮 里



參考雨量站：三峽(C0AC60)



114 年 1020 豪雨-新北三峽-001

- ❖災害發生位置：二鬮路 110 巷
- ❖災害發生時間：10 月 22 日 09 時
- ❖災害類型：崩塌
- ❖災害發生之有效累積雨量：311.9mm


註 1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
註 3：發生時間為推估時間。

❖災損描述與統計：

- ✓災情描述：二鬮路 110 巷因東北季風帶來之連日降雨，大量逕流入滲邊坡，造成漿砌擋土牆上方苗圃崩塌，土砂堆積於坡趾，並受建物牆身阻擋而未流入民房，漿砌擋土牆未有損毀，另現況已施打臨時鋼軌樁，防止路基持續流失。
- ✓災害規模：崩塌範圍長約 1 公尺，平均寬度約 25 公尺，面積約 25 平方公尺，平均崩塌深度約 1 公尺，崩塌土方量約 25 立方公尺。堆積範圍長約 2 公尺，平均寬度約 25 公尺，面積約 50 平方公尺，平均堆積深度約 0.5 公尺，堆積土方量約 25 立方公尺。
- ✓災損統計：道路損毀約 25 公尺。



影像來源：Google 衛星影像 日期：2025.05.02



114 年土砂災例最速報

1020 豪雨

新 北 市—汐止區長青里



參考雨量站：五指山(C0A870)
(土石流警戒基準值：500 mm)




114 年 1020 豪雨-新北汐止-001

- ❖ 災害發生位置：長青路 210 巷
- ❖ 災害發生時間：10 月 22 日 04 時
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 災害發生之有效累積雨量：838.0mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
註 3：發生時間為推估時間。
註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖ 災損描述與統計：

- ❖ 災情描述：長青路 210 巷因東北季風帶來之連日降雨，造成道路路基崩塌，崩塌原因推測為道路排水溢流後冲刷坡面所致，現況已放置砂包導流，避免裸露坡面持續冲刷之風險，而崩塌土砂堆積於道路後，持續受逕流冲刷，大量泥流沿道路而下，並流入下游民房。
- ❖ 災害規模：崩塌範圍長約 40 公尺，平均寬度約 20 公尺，面積約 800 平方公尺，平均崩塌深度約 1 公尺，崩塌土方量約 800 立方公尺。堆積範圍長約 40 公尺，最大寬度約 20 公尺，面積約 400 平方公尺，平均堆積深度約 2 公尺，堆積土方量約 800 立方公尺。
- ❖ 災損統計：道路損毀約 20 公尺、2 戶民房遭泥流入入。




優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署

114 年土砂災例最速報

1020 豪雨

新 北 市—新店區日興里



114 年 1020 豪雨-新北新店-001
❖ 災害發生位置：錦秀、碧瑤社區
❖ 災害發生時間：10 月 25 日 06 時
❖ 災害類型：崩塌(山崩)
❖ 災害發生之有效累積雨量：145.2mm

註 1：降雨組圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
註 3：發生時間為推估時間。
註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖ 災損描述與統計：
❖ 災情描述：錦秀、碧瑤社區因東北季風帶來之連日降雨，造成擋土牆倒塌，崩塌原因推測為土體水壓力上升所致，擋土牆倒塌後上、下層銜接面斷裂，並斜靠於錦秀社區 3 棟民房，碧瑤社區之民房因地基坍方，房屋下方已鏤空，錦秀路 11 巷 76 號房屋地基則有裂隙產生。
❖ 災害規模：崩塌範圍長約 10 公尺，平均寬度約 50 公尺，面積約 500 平方公尺，平均崩塌深度約 10 公尺，崩塌土方量約 5,000 立方公尺。堆積範圍長約 10 公尺，平均寬度約 50 公尺，面積約 500 平方公尺，平均堆積深度約 10 公尺，堆積土方量約 5,000 立方公尺。
❖ 災損統計：錦秀社區 3 棟 15 戶民房遭擋土牆撞擊、碧瑤社區 4 棟 4 戶民房遭破壞。



優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署

114年新北市雙溪區北38線區道重大土石災例最速報

114年

新 北 市 — 雙 溪 區 長 源 里

災害位置

■ 時雨量 — ETR2 — ETR1 — 總累積雨量

歷史雨量組圖圖

參考雨量站: 柑林國小(81AH70)

時雨量(mm/h)

時間區間: 2025-10-20 ~ 2025-10-26

有效累積雨量(mm)

48.5

1,200

10月25日19時 崩塌發生時間
(R=409.3mm、I=3mm/h)
(115hr總累積雨量1010.5mm)



114年-新北市雙溪區-001

- ❖ 災害發生位置：北38線區道5K
- ❖ 災害發生時間：10月25日 19時00分
- ❖ 災害類型：崩塌(沖蝕)
- ❖ 災害發生之有效累積雨量：409.3mm



註1：降雨組圖資料來源-本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註2：崩塌面積及深度由正射影像及DSM推估
註3：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。
註4：發生時間為推估時間。
註5：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

災害位置 (TWD97)

X: 329510 Y: 2768115

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：本災例於113年山陀兒颱風期間已有崩塌災害發生，本次受到1020豪雨事件影響形成邊坡崩塌，大量崩積材料隨逕流下移造成北38線區道多處嚴重損壞與路基流失(5K-6.5K處中斷)。
- ✓ 災害規模：本次崩塌範圍高約206公尺，長約110公尺，深度約6公尺，面積約22,660平方公尺；堆積範圍高約1,584公尺，平均長約23公尺，面積約36,432平方公尺，平均堆積深度3公尺，估堆積量體約109,296立方公尺。
- ✓ 災損統計：北38線區道中斷損壞約1.5公里，9-1號民宅外道路排水箱涵堵塞，上方道路鋪面變形、擋土牆破裂。



優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署