

115 年 0608 豪雨 土砂災害事件紀實



農業部農村發展及水土保持署
中 華 民 國 1 1 5 年 6 月

115 年 0608 豪雨土砂災害事件紀實

目 錄

第一章 災情概況	1
1.1 事件概述	1
1.2 土砂災情狀況統計及相關新聞報導	7
第二章 結論與建議	13
2.1 結論	13
2.2 建議	13

表目錄

表 1-1 115 年 0608 豪雨累積雨量排序	3
表 1-2 115 年 0608 豪雨土石流警戒發布紀錄	5

圖目錄

圖 1-1 115 年 0608 豪雨土石流及大規模崩塌警戒發布空間分布(最大發布數量 6/10 06:30 第 10 報)	2
圖 1-2 115 年 0608 豪雨累積雨量空間分布	4
圖 1-3 115 年 0608 豪雨衛星雲圖	6

第一章 災情概況

1.1 事件概述

民國 115 年 06 月 08 日中央氣象署發布豪雨特報，受滯留鋒面及西南氣流影響，全台有局部大雨及豪雨的機率。本次累積雨量排序如表 1-1、圖 1-2，於 06 月 10 日解除豪雨特報。災害期間發布土石流及大規模崩塌警戒紀錄如表 1-2、表 1-3、圖 1-1 示。

◆ 豪雨特報發布情形：

豪雨特報發布時間：115年06月08日

豪雨特報解除時間：115年06月10日

豪雨警戒區域：全台有局部大雨及豪雨的機率。

◆ 應變小組成立及解除時間：

土石流及大規模崩塌災害緊急應變小組成立：115年06月08日17時。

土石流及大規模崩塌災害緊急應變小組解除：115年06月10日18時30分。

◆ 土石流警戒發布情形：

1.土石流紅色警戒，共36條分布於1縣市2鄉鎮9村里。

2.土石流黃色警戒，共計56條分布於2縣市4鄉鎮18村里。

3.至06月10日18時30分(第13報)解除全部土石流警戒。

◆ 大規模崩塌警戒發布：

1.大規模崩塌紅色警戒，共計2處分布於1縣市1鄉鎮2村里。

2.大規模崩塌黃色警戒，共計0處分布於0縣市0鄉鎮0村里。

3.至 06 月 10 日 18 時 30 分(第 13 報)解除全部大規模崩警戒。




圖 1-1 115 年 0608 豪雨土石流及大規模崩塌警戒發布空間分布(最大發布數量 06/10 06:30 第 10 報)

表 1-1 115 年 0608 豪雨累積雨量排序

2026-06-08 00:00 - 2026-06-10 23:00 (71 Hours)					
縣市	鄉鎮市區	測站名稱	測站代碼	累積雨量 (mm)	統計時數
高雄市	甲仙區	甲仙	F1V860	610.5	71
高雄市	六龜區	六龜	F1V850	599.5	71
嘉義縣	阿里山鄉	二萬坪	F1M710	519	71
新北市	萬里區	大坪	C0A860	467.5	71
屏東縣	春日鄉	大漢山	C0R440	443.5	71
新北市	石門區	富貴角	C2A920	413	71
台中市	和平區	雪嶺	01F350	389	71
台中市	和平區	雪嶺	C1F941	387	71
台北市	士林區	擎天	A1AD10	381.5	71
高雄市	六龜區	新發國小	81V840	366.5	71
高雄市	茂林區	多納林道	C1V780	360	71
台中市	和平區	大雪山埡口	C0FA70	357	71
台中市	和平區	大雪山	C0FB00	349	71
雲林縣	北港鎮	北港(2)	O1J810	341	71
屏東縣	泰武鄉	泰武	C2R990	335.5	71
高雄市	桃源區	南天池	C1V190	329	71
台中市	和平區	雪山橋	C0FB20	326.5	71
屏東縣	春日鄉	大漢山	01R030	324	71
花蓮縣	秀林鄉	合歡山莊	A0Z080	320.5	71
屏東縣	瑪家鄉	新瑪家	01Q920	320	71
台中市	和平區	稍來	C1F891	313	71
新北市	汐止區	五指山	C0A870	312	71

資料來源：NCDR 天氣與氣候監測網

起始日期：(2012-01-01)

2026-06-08

起始時間：(00:00) LST

00:00

結束日期：(2012-01-02)

2026-06-10

結束時間：(00:00) LST

23:00

顏色區間：

小尺度 (300mm) ▾

邊界畫分：

縣市+鄉鎮 ▾

資料篩選：0.5 ▾ (越小濾越多)

空間平滑：客觀分析-濾波平均 ▾

☒ 澎湖

繪 圖

雨量站資料

前20雨量站 表格

71 Hours Rainfall

S: 2026-06-08 00:00
E: 2026-06-10 23:00





圖 1-2 115 年 0608 豪雨累積雨量空間分布

資料來源：NCDR 天氣與氣候監測網

表 1-2 115 年 0608 豪雨土石流警戒發布紀錄

高雄市	那瑪夏區達卡努瓦里 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (解除黃色)2026/06/10 12:30	那瑪夏區瑪雅里 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (解除黃色)2026/06/10 12:30	那瑪夏區南沙魯里 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (解除黃色)2026/06/10 12:30
	桃源區建山里 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (提升紅色)2026/06/10 06:30 (調降黃色)2026/06/10 12:30 (解除黃色)2026/06/10 18:30	六龜區寶來里 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (提升紅色)2026/06/10 06:30 (調降黃色)2026/06/10 12:30 (解除黃色)2026/06/10 18:30	六龜區文武里 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (提升紅色)2026/06/10 06:30 (調降黃色)2026/06/10 12:30 (解除黃色)2026/06/10 18:30
	六龜區大津里 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (解除黃色)2026/06/10 15:30	六龜區中興里 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (提升紅色)2026/06/10 06:30 (調降黃色)2026/06/10 12:30 (解除黃色)2026/06/10 18:30	六龜區興龍里 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (提升紅色)2026/06/09 15:30 (調降黃色)2026/06/10 12:30 (解除黃色)2026/06/10 18:30
	六龜區新發里 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (提升紅色)2026/06/09 15:30 (調降黃色)2026/06/10 12:30 (解除黃色)2026/06/10 18:30	桃源區梅山里 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (解除黃色)2026/06/10 12:30	桃源區復興里 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (解除黃色)2026/06/10 15:30
	桃源區桃源里 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (解除黃色)2026/06/10 15:30	桃源區勤和里 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (解除黃色)2026/06/10 15:30	桃源區拉芙蘭里 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (解除黃色)2026/06/10 12:30
	桃源區高中里 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (提升紅色)2026/06/10 06:30 (調降黃色)2026/06/10 12:30 (解除黃色)2026/06/10 18:30	六龜區荖濃里 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (提升紅色)2026/06/10 06:30 (調降黃色)2026/06/10 12:30 (解除黃色)2026/06/10 18:30	六龜區六龜里 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (提升紅色)2026/06/09 15:30 (調降黃色)2026/06/10 12:30 (解除黃色)2026/06/10 18:30
嘉義縣	阿里山鄉豐山村 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (解除黃色)2026/06/10 06:30	阿里山鄉來吉村 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (解除黃色)2026/06/10 06:30	阿里山鄉樂野村 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (解除黃色)2026/06/10 06:30
	阿里山鄉達邦村 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (解除黃色)2026/06/10 06:30	阿里山鄉里佳村 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (解除黃色)2026/06/10 06:30	阿里山鄉山美村 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (解除黃色)2026/06/10 06:30
	阿里山鄉茶山村 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (解除黃色)2026/06/10 06:30	阿里山鄉新美村 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (解除黃色)2026/06/10 06:30	阿里山鄉十字村 (發布黃色)2026/06/08 18:30 (解除黃色)2026/06/10 06:30



資料來源：彙整自土石流及大規模崩塌防災應變系統。

圖 1-3 115 年 0608 豪雨衛星雲圖

1.2 土砂災情狀況統計及相關新聞報導



新竹竹東鎮三重里
竹中=竹東間路線



苗栗泰安鄉象鼻村
大安道吊橋路段



南投仁愛鄉大同村
投89線36.5K

0608豪雨土砂災害狀況

媒體報導災情

共14件

災點明細



縣市	災情件數	縣市	災情件數
桃園市	2	苗栗縣	2
花蓮縣	2	新竹縣	1
宜蘭縣	1	新北市	1
臺中市	1	南投縣	1
臺東縣	1	高雄市	1
嘉義縣	1		

■ 受災期間：2026/6/8~6/10

■ 重大災例現勘0處

曾發布土石流或大規模崩塌紅、黃色警戒的4個鄉鎮中，有1個鄉鎮傳出土砂災情1件。

截至2026/6/11 09:00止



新北三峽區竹崙里
竹崙路238號



嘉義竹崎鄉仁壽村
阿里山林鐵35K+290



高雄桃源區桃源里
台20線88.5K

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片 來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖	潛勢溪流/ 大崩區	網址
1150609-01	媒體報導	花蓮縣 光復鄉 北富村	花蓮馬太 鞍溪；洪水	297459, 2619074	2026/6/8	無人員 傷亡	鏡新聞	115年06月08日，花蓮馬太鞍溪昨（8日）溪水暴漲，60歲鄧姓工地主任連人帶車被溪水沖走，失聯前曾透過無線電中高喊「救我」。搜救人員下午在下游處尋獲鄧男駕駛的吉普車，但沒發現人影，改出動無人機擴大搜索，深夜終於在溪中巨石上發現奇蹟生還的鄧男。		水利署		無	https://reurl.cc/X2nqZM
1150609-02	媒體報導	桃園市 龜山區 大坑里	龜山區大 坑路三段；崩塌	283908, 2771994	2026/6/9	無人員 傷亡	自由時報	115年6月9日，桃園市近日短延時強降雨不斷，龜山區大坑路三段今（9）日上午發生土石崩坍，邊坡大樹半倒掛在電線上，影響當地交通，目前災害現場已拉警戒線封路。		桃園市政府		無	https://reurl.cc/4l9NvR
1150609-03	媒體報導	新竹縣 竹東鎮 三重里	竹中=竹東 間路線；崩塌	257269, 2738902	2026/6/9	無人員 傷亡	ETtoday新聞雲	115年6月9日，豪大雨狂炸，台鐵內灣線今天（9日）清晨落石入侵路線，目前竹中=竹東間路線暫時不通，行車中斷。		台鐵局		無	https://reurl.cc/V2VW9Z

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片 來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖	潛勢溪流/ 大崩區	網址
1150609-04	媒體報導	苗栗縣泰安鄉象鼻村	苗栗縣泰安鄉大安道吊橋路段；崩塌	244409, 2695053	2026/6/9	無人員傷亡	中時新聞網	115年6月9日，苗栗縣泰安鄉大安道吊橋路段，今（9）日清晨因大雨累積造成大量土石崩落，大大小小的石塊散落一地，阻斷與南三村的交通要道。		苗栗縣政府		無	https://reurl.cc/qpeYQN
1150609-05	媒體報導	宜蘭縣大同鄉太平村	宜專一線10.5公里；崩塌	303218, 2714549	2026/6/9	無人員傷亡	ETtoday新聞雲	115年6月9日下午2時，太平山國家森林遊樂區內宜專一線10.5公里處，發生上邊坡落石，林業及自然保育署宜蘭分署即時啟動封閉措施，並調度人員與機具投入搶修，於下午3時單線搶通，進行單線雙向管制。		林業及自然保育署宜蘭分署		無	https://reurl.cc/6Gze35
1150609-06	媒體報導	新北市三峽區竹崙里	竹崙路238號；崩塌	296669, 2752341	2026/6/9	無人員傷亡	聯合新聞網	115年6月9日，新北市三峽區竹崙路通往熊空路段今發生大規模落石坍方，大量岩塊自邊坡崩落，占據道路，影響通行安全。		新北市政府		無	https://reurl.cc/2aqVeE

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片 來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖	潛勢溪流/ 大崩區	網址
1150610-01	媒體報導	臺中市 和平區 博愛里	台八線 28.1 K；崩 塌	246443, 2674080	2026/6/9	無人員 傷亡	ETtoday新聞雲	115年6月9日，台中市和平區中橫公路台八線28.1 K於今（9）日晚間18時57分許，因豪雨造成上邊坡含水量飽足土石鬆動，一塊約兩噸重巨石突然掉落並橫躺於道路中央，嚴重影響車輛通行安全，所幸當時沒有車輛經過沒有造成意外發生。		公路局		無	https://reurl.cc/X2n8KD
1150610-02	媒體報導	桃園市 蘆竹區 營盤里	桃園蘆竹 六福一 路；崩 塌	281765, 2772551	2026/6/10	無人員 傷亡	東森新聞	115年6月10日，連日豪、大雨不斷，今（10）日一早桃園蘆竹六福一路的S彎，出現山坡土石及樹木滑落情形，崩落的土石與倒塌樹木占據車道，由於正好在上班時間，稍微影響了交通，但所幸無人員傷亡與車輛受損。		桃園市政府		無	https://reurl.cc/ppEkod
1150610-03	媒體報導	南投縣 仁愛鄉 大同村	投89線； 崩塌	268488, 2667557	2026/6/10	無人員 傷亡	中時新聞網	115年6月10日，南投縣投89線多處路段出現落石及坍方。		南投縣政府		無	https://reurl.cc/zQ9d9Q

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片 來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖	潛勢溪流/ 大崩區	網址
1150610-04	媒體報導	臺東縣海端鄉霧鹿村	臺東縣海端鄉台20線177K+700(利稻路段)；崩塌	252314, 2564230	2026/6/10	無人員傷亡	公路局	115年6月10日，臺東縣海端鄉台20線177K+700(利稻路段)，於115年6月10日上午5時33分發生邊坡坍方，雙向道路阻斷無法通行。		公路局		無	https://reurl.cc/Wb92eL
1150610-05	媒體報導	苗栗縣泰安鄉中興村	雪霸司馬限林道18.8K；崩塌	247316, 2700453	2026/6/10	無人員傷亡	自由時報	115年6月10日，司馬限林道18.8公里處因不堪大雨沖刷，目前發生嚴重的落石坍方，導致前往雪見遊憩區的道路暫時中斷，雪管處已緊急調派機具進場搶修，若作業順利，預計今（10）日下午3點前可恢復通行，但民眾近期出入務必小心。		林業署		無	https://reurl.cc/Z2xpMV
1150610-06	媒體報導	高雄市桃源區桃源里	南橫公路台20線88.5K便道；崩塌	225251, 2561171	2026/6/10	無人員傷亡	民視新聞網	115年6月10日，高雄連幾天下起間接性強降雨，南橫公路台20線88.5K便道也因為雨勢造成落石，養護單位趕緊派出山貓排除狀況。		公路局		無	https://reurl.cc/lp6GrQ

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片 來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖	潛勢溪流/ 大崩區	網址
1150610-07	媒體報導	嘉義縣 竹崎鄉 仁壽村	阿里山林 鐵 35K+290 落石崩塌 (交力坪附近)；崩塌	213591, 2603440	2026/6/10	無人員 傷亡	ETtoday新聞雲	115年6月10日，阿里山林鐵35K+290落石崩塌(交力坪附近)已於10日下午2時搶通，並完成路線巡檢，阿里山林鐵本線（嘉義至阿里山區間），及位於阿里山國家森林遊樂區內祝山、沼平、神木支線，自6月11日起恢復營運。		林業署		無	https://reurl.cc/8emr5X
1150611-01	媒體報導	花蓮縣 富里鄉 豐南村	富里鄉豐 南村臺23 線7.4公里 處；崩塌	278430, 2560123	2026/6/10	無人員 傷亡	警察局 玉里分 局永豐 所	115年6月10日，因滯留鋒面來襲降雨，致富里鄉豐南村臺23線7.4公里處土石坍方。		公路局		無	警察局玉里分局永豐所 https://reurl.cc/dp68Q6

第二章 結論與建議

2.1 結論

本次災害之致災原因主要受滯留鋒面及西南氣流影響，致使全台有局部大雨及豪雨發生，於應變期間蒐集之新聞輿情約 14 件，除馬太鞍溪 1 件洪水類型外，其餘災害類型皆屬崩塌類型，而災害地點分布全台各地，其中以桃園市、花蓮縣及苗栗縣各 2 件最多。

2.2 建議

本次降雨雖廣布全台，但件數較少，未來將持續關注相關災害之新聞輿情。