96 年 0809 豪雨

屏 東 縣—瑪家鄉瑪家村



❖災區位置：瑪家鄉瑪家村(好茶道路，距原住民族文化園區入口約 1 公里處)
❖災害發生時間：8 月 13 日 16~19 時
❖災害類型：崩塌災害
❖有效累積雨量：1068.5mm

❖災損描述與統計：
✓好茶道路遭土石掩埋約 95 公尺，交通中斷數日。
✓原住民文化園區部分分區停電、停話數日。