97 年鳳凰颱風

花 蓮 縣—鳳林鎮鳳義里



97 年鳳凰颱風-花蓮鳳林-001

- ❖災區位置：鳳林鎮鳳義村鳳林溪(思源橋上游側130公尺處之梳子壩)
- ❖災害發生時間：7 月 28 日 9 時
- ❖災害類型：洪水災害（花蓮 A112）
- ❖有效累積雨量：391.6mm

❖災損描述與統計：

- ✓鳳凰颱風豪雨帶來之泥砂土石，造成鳳林溪梳子壩上游側河道淤積約 7,000 立方公尺。
- ✓未造成任何人員傷亡。



註 1：坐標採 TWD67 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網