98 年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98 年莫拉克颱風

台 東 縣—大武鄉大竹村



98 年莫拉克颱風-台東大武-003

- ❖災區位置：大武鄉大竹村 (愛國蒲教會後方墓園旁)
- ❖災害發生時間：8 月 8 日 7 時
- ❖災害類型：崩塌
- ❖有效累積雨量：741.0mm

❖災損描述與統計：

- ✓本次莫拉克颱風豪雨造成愛國蒲教會後方發生崩塌，初估約 6.7 萬方土砂崩落，部分土砂掩埋愛國蒲教會後方之墓園，幸未造成人員傷亡。
- ✓愛國教會通往墓園之便道，遭土石淤埋約 20 公尺。

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網