98 年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98 年莫拉克颱風

嘉 義 縣—梅山鄉太和村



98 年莫拉克颱風-嘉義梅山-014

- ❖災區位置：梅山鄉太和村 (社前湖 8-5 號)
- ❖災害發生時間：8 月 8 日 21 時 00 分
- ❖災害類型：土石流(嘉縣 DF047、嘉縣 DF048)
- ❖有效累積雨量：887.9mm

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖災損描述與統計：

- ✓潛勢溪嘉縣 DF048 爆發土石流，土石淤埋仁和國小宿舍後方之住戶，溪水挾帶泥砂侵入國小宿舍。
- ✓潛勢溪嘉縣 DF047 土石流潛勢溪流亦發生土石流災害，溪水挾帶崩塌土石撞擊嘉 169 線，部分道路毀損中斷。
- ✓阿里山溪洪水暴漲，沖毀社興橋及河岸農田；嘉 169 線沿線多處上邊坡崩塌，路基因而流失毀損。
- ✓房屋受損：5 棟



優質、效率、團隊
註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局