


108 年其他重大土砂災例最速報

108 年其他

桃園市一復興區高義里



108 年其他-桃園復興-001

- ❖ 災害發生位置：北橫公路(台 7 線 32.5K)
- ❖ 災害發生時間：7 月 28 日 7 時 40 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：76 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：因連日山區午後大雨影響，造成土壤水分含量升高，導致邊坡崩塌。
- ✓ 災害規模：崩塌面積約 0.4 公頃，長度約 80 公尺，寬度約 50 公尺，平均深度約 2 公尺，崩塌土方量約 8,000 立方公尺；堆積區長約 100 公尺，寬約 20 公尺，平均堆積深度 4 公尺。
- ✓ 災損統計：道路毀損長約 100 公尺(原 8 公尺寬道路僅剩 5 公尺可供通行)。

