


101年0610豪雨重大土砂災例最速報

101年0610豪雨

台中市—太平區頭汴里



參考雨量站：中竹林(C1F9A0) 土石流警戒基準值：400mm

101年0610豪雨-台中太平-001

- ◆災區位置：產業二號橋 (中99線北田路)
- ◆災害發生時間：6月12日10時
- ◆災害類型：洪水(沖刷)
- ◆有效累積雨量：175.7mm

◆災損描述與統計：

- ✓北坑溪產業二號橋下游系列固床工遭洪水沖刷毀損，左岸護岸淘空毀壞。
- ✓北坑溪與支流土石流潛勢溪流中市 DF097 匯流處，主流河道右岸坡面一處大規模崩塌，長約 60公尺，寬約 40公尺。
- ✓中99線鄉道為頭汴里主要疏散避難路線，發生多處道路邊坡崩塌，現況暫以路標警示用路人。

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局
土石流防災應變系統

