


101年0610豪雨重大土砂災例最速報

101年0610豪雨

高雄市一六龜區興龍里



參考雨量站：新發(C1V240) 土石流警戒基準值：250mm

101年0610豪雨-高雄六龜-001

- 災區位置：舊潭二號橋
- 災害發生時間：6月10日14時00分
- 災害類型：土石流(高市DF076)
- 有效累積雨量：312.6mm

災損描述與統計：

- ✓ 土石流潛勢溪流高市DF076於6月10日發生土石流災情，淤埋上游梳子壩及河道，溪水暴漲溢淹至右岸灘地，幸無造成財損傷亡。
- ✓ 土石沖刷：上游未施設護岸河段，側向沖刷致河岸崩塌，縱向沖刷致岩盤外露。
- ✓ 土石堆積：大量土砂、漂木堆積河道。
- ✓ 土石淤埋：土砂淤埋部分梳子壩、沈砂池。

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組圖資料來源—水土保持局
土石流防災應變系統

