


101 年天秤颱風重大土砂災例最速報

101 年天秤颱風

屏東縣—滿州鄉港口村



參考雨量站：佳樂水(C0R370) 土石流警戒基準值：600mm

101 年天秤颱風-屏東滿州-001

- ❖ 災區位置：久光橋
- ❖ 災害發生時間：8月24日6時
- ❖ 災害類型：土石流、洪水
- ❖ 有效累積雨量：220.5mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局
土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 土石流潛勢溪流屏縣 DF064 受天秤颱風連日豪雨影響，漂流木及土砂淤埋溪床致溪水溢流，發生土石流災害，造成溪流右岸 6 戶民宅及久光橋受災。
- ✓ 房屋受損：6 棟。
- ✓ 橋梁受損：久光橋遭土砂淤埋。
- ✓ 道路受損：茶山路遭土砂淤埋約 100m。

