


# 102 年康芮颱風重大土砂災例最速報

102 年康芮颱風

嘉義縣 — 竹崎鄉獅埕村



參考雨量站：內埔(C01M49) 土石流警戒基準值：-mm

## 102 年康芮颱風-嘉義竹崎-001

- ❖ 災區位置：獅埕村 13 鄰 27 號
- ❖ 災害發生時間：8 月 29 日 03 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 有效累積雨量：206.8 mm

註 1：坐標採 TWD97 系統  
 註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局  
 土石流防災應變系統  
 註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時  
 針方向測至目標物之水平角。

## ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受康芮颱風外圍環流及西南氣流影響，嘉義地區連日豪雨，獅埕村 13 鄰 27 號民宅後方發生崩塌，泥水挾帶崩落土砂撞破民宅外牆，因人員先自行撤離並無傷亡。
- ✓ 災害規模：崩塌坡面長 30 公尺，寬 3 公尺，土砂堆積厚度約 1 公尺，坡度 45~60 度，土砂量約 90 立方公尺。
- ✓ 災損統計：沖毀民宅外牆，並造成室內淹水。

