


102 年康芮颱風重大土砂災例最速報

102 年康芮颱風

基隆市—中正區碧砂里



參考雨量站：基隆(46694) 土石流警戒基準值：550mm

102 年康芮颱風-基隆中正-001

- ❖ 災區位置：碧砂漁港停車場入口 (台 2 線 +67.7 公里北寧路)
- ❖ 災害發生時間：8 月 31 日 17 時
- ❖ 災害類型：崩塌(地滑)
- ❖ 有效累積雨量：218.6mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受康芮颱風外圍環流及西南氣流影響，基隆市降下豪雨，造成碧砂漁港(台 2 線 67.7 公里處)停車場入口旁一棟兩層樓民宅由坡面崩滑而下，建物毀損滑落於北寧路面，並造成北寧路雙向交通中斷。
- ✓ 災害規模：崩塌地概估規模，長約 20 公尺、寬約 10 公尺，坡度約 50~60 度，最大崩塌深度約 3 公尺，崩塌土方約 300 立方公尺。上緣部分崩塌坡面目視已可見岩層出露。
- ✓ 災損統計：1 戶民宅建物損毀，並造成北寧路雙向交通中斷。

註 1：坐標採 TWD97 系統
 註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災應變系統
 註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

