



# 102 年康芮颱風重大土砂災例最速報

## 102 年康芮颱風

## 基隆市—中正區碧砂里



參考雨量站：基隆(46694) 土石流警戒基準值：550mm

**102 年康芮颱風-基隆中正-003**

- ❖ 災區位置：北寧路 364-3~6 號民宅
- ❖ 災害發生時間：8 月 31 日 16 時
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 有效累積雨量：215.6mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受康芮颱風外圍環流及西南氣流影響基隆地區降下豪雨，造成北寧路 364-3~6 號民宅後方邊坡崩塌，既有擋土牆毀壞，大雨挾帶大量土砂沖入民宅。
- ✓ 災害規模：崩塌坡面長約 10 公尺，寬約 30 公尺，面積約 300 平方公尺，崩落土砂堆積峇林巷路面與民宅內部。
- ✓ 災損統計：北寧路 364-3~6 號等 4 戶民宅損毀，並造成峇林巷部分路段遭土砂覆蓋，交通中斷。

註 1：坐標採 TWD97 系統。  
 註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統。  
 註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

