


104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

104 年蘇迪勒颱風

新北市—烏來區忠治里



(參考雨量站：大桶山(01A440) 土石流警戒基準值：-)



104 年蘇迪勒-新北烏來-001

- ❖ 災害發生位置：日月光溫泉會館
- ❖ 災害發生時間：8月8日4時0分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：203 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：蘇迪勒颱風於烏來地區降下超大豪雨，造成多處災害，其中日月光溫泉會館遭到來自野溪之土石流沖入，溫泉池及 1 樓設備全毀，另有 2 處民宅於流動段遭到沖毀。災害發生時，溫泉會館人員向外疏散不及，逃往高處避難，所幸並未傷亡。
- ✓ 災害規模：土石堆積面積約 2400 平方公尺，堆積土方量約 4800 立方公尺。
- ✓ 災損統計：民宅建物 3 處，防砂壩 1 座，台 9 線道路遭掩埋長度約 80 公尺。

