


104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

104 年蘇迪勒颱風

新北市—烏來區忠治里



(參考雨量站：大桶山(01A440) 土石流警戒基準值：-)



104 年蘇迪勒颱風-新北烏來-007

- ❖ 災害發生位置：忠治里金堰 113-2 號
- ❖ 災害發生時間：8 月 8 日 6 時 0 分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：321 mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：蘇迪勒颱風期間，烏來區忠治里一處野溪爆發土石流，造成 2 戶民宅(金堰 113-2 號、80-2 號)遭沖走，居民 2 人失蹤，另有 2 戶民宅損毀，其中 80-3 號民宅局部崩壞，82 號嚴重傾斜全毀，共計 4 戶民宅受損。
- ✓ 災害規模：土石流堆積區面積約 10,000 平方公尺，堆積土方量約 30,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：民宅 3 戶，2 人失蹤，金堰路損壞長度約 80 公尺。

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

