


110 年盧碧颱風暨 0806 水災重大土砂災例最速報

110 年盧碧颱風暨
0806 水災

南 投 縣 一 中 寮 鄉 福 盛 村



110 年盧碧颱風暨 0806 水災-南投中寮-001

- ❖ 災害發生位置：福盛村仙洞巷 1K 處上邊坡
- ❖ 災害發生時間：8 月 7 日 5 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：248mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

註 3：發生時間為推估時間。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：本案崩塌地位於福盛村仙洞巷 1K 處上邊坡，坡度陡，地質為黏質土壤，推測因連日降雨造成土壤含水量增加，因而崩塌。
- ✓ 災害規模：崩塌地一處，崩塌範圍長約 30 公尺、寬約 90 公尺，面積約 2700 平方公尺，平均崩塌深度約 0.5 公尺，總崩塌土方約 1350 立方公尺。
- ✓ 災損統計：道路中斷 (80 公尺)。

