


# 110 年 1013 豪雨重大土砂災例最速報

## 1013 豪雨

## 花蓮縣—瑞穗鄉奇美村



### 1013 豪雨-花蓮瑞穗-001

- ❖ 災害發生位置：瑞港公路花 64 線 2.3K 處
- ❖ 災害發生時間：10 月 13 日 19 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：647mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：本災例發生於花 64 線(瑞港公路)2.3K 處，因為圓規颱風帶來之外圍環流所挾帶之連日降雨，造成道路下邊坡發生崩塌，道路淘空約 20 公尺，另上邊坡土砂崩落阻塞路邊溝，造成路邊排水溢流。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長約 60 公尺，寬約 20 公尺，面積約 1,200 平方公尺，平均崩塌深度約 3 公尺，崩塌量體約 3,600 立方公尺，無明顯堆積區。
- ✓ 災損統計：道路損毀長度約 20 公尺。

註 1：降雨組圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。  
 註 3：發生時間為推估時間。

