


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

南投縣—仁愛鄉南豐村



98年莫拉克颱風-南投仁愛-001

- 災區位置：仁愛鄉南豐村(南豐橋)
- 災害發生時間：8月8日20時
- 災害類型：洪水
- 有效累積雨量：296.0mm

災損描述與統計：

- 土石流潛勢溪流投縣DF012(南山溪)於莫拉克颱風期間洪水暴漲，原去年(97年)因辛樂克颱風期間遭洪水沖毀之夢谷農路路段，所鋪築之臨時河床便道再次遭洪水沖刷毀損。另南山溪與眉溪匯流處溪床，因泥砂淤積導致溪床抬昇，而崩谷一號橋橋孔亦遭泥砂堵塞。
- 房屋受損：無。
- 道路毀損：約100公尺。

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

