


# 98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

南投縣—信義鄉神木村




## 98年莫拉克颱風-南投信義-001

- ❖ 災區位置：信義鄉神木村 (隆華國小)
- ❖ 災害發生時間：8月9日14時
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 有效累積雨量：1,566.9mm

## ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 因颱風帶來之超大豪雨導致溪水暴漲，洪水夾帶大量土石沖刷、侵蝕河岸腹地達約100m深，導致隆華國小校舍之基礎掏空，且傾斜毀損。
- ✓ 人員傷亡：無。
- ✓ 房屋受損：11棟。



註1：坐標採 TWD97 系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

