



98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

南投縣—國姓鄉南港村




98年莫拉克颱風-南投國姓-001

- ❖ 災區位置：國姓鄉南港村 (長石巷長安橋)
- ❖ 災害發生時間：8月9日05時
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：531.9mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 莫拉克颱風期間牛母溪上游發生崩塌，土石量約6萬立方公尺，沖毀並掩埋長安橋，土石堆積於土石流潛勢溪流(投縣DF101)韭菜湖溪與牛母溪交會處，幸無人傷亡。
- ✓ 道路毀損：約120公尺。



註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網