


# 98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

## 台南縣—南化鄉玉山村




**98年莫拉克颱風-台南南化-001**

- ❖ 災區位置：南化鄉玉山村(青山宮)
- ❖ 災害發生時間：8月8日17時
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 有效累積雨量：653.6mm

**❖ 災損描述與統計：**

- ✓ 青山宮旁之野溪上游林班地，受莫拉克颱風所挾帶來之持續豪雨冲刷，約於8月8日傍晚爆發土石流沿野溪溢流而下，大量土石掩埋侵入羌坑多戶民宅，南化鄉公所緊急撤離四十多戶居民，幸無人傷亡。
- ✓ 房屋受損：15棟(5棟較嚴重)。
- ✓ 道路毀損：約170公尺。



註1：坐標採TWD97系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局