


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

台東縣—大武鄉大竹村



98年莫拉克颱風-台東大武-004

- 災區位置：大竹本部落 (位於台9線425km大竹安檢所旁)
- 災害發生時間：8月9日2時00分
- 災害類型：地滑
- 有效累積雨量：1300.7mm

災損描述與統計：

- 因莫拉克颱風挾帶豪雨造成野溪上游兩側發生約0.3公頃崩塌面積，崩落土石伴隨大量洪水沿野溪衝出，導致大竹本部落部分聯外道路阻斷和民宅遭淤埋及毀損，民宅淤積深度達2.5公尺，道路阻斷約160公尺；土砂量估計約9千立方公尺。
- 房屋受損：2棟。人員傷亡：無。

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

