



98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

嘉義縣一中埔鄉東興村



98年莫拉克颱風-嘉義中埔-001

- 災區位置：中埔鄉東興村 (嘉141線邊坡道路)
- 災害發生時間：8月9日4時
- 災害類型：崩塌
- 有效累積雨量：1,546.9mm

災損描述與統計：

- ✓民宅9-1、9-2號與其倉庫均遭掩埋。
- ✓9-2號住戶之兩位居民因避難不及，而遭土石掩埋罹難。
- ✓道路損毀約260公尺。



註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網