



98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

嘉義縣—梅山鄉瑞峰村



98年莫拉克颱風-嘉義梅山-003

- ❖ 災區位置：梅山鄉瑞峰村 (162甲線約30k竹坑民宿)
- ❖ 災害發生時間：8月9日1時
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：1,119.5mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 嘉 162 甲線道路約 30k 處之上邊坡發生崩塌，土石滑落堆積於坡腳平緩處，掩埋道路約 80m 範圍，位於坡腳處竹坑民宿(舊居)建物 2 棟遭土石掩埋。
- ✓ 人員傷亡：無。

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

