


# 98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

## 嘉義縣—梅山鄉瑞里村




**98年莫拉克颱風-嘉義梅山-006**

- 災區位置：梅山鄉瑞里村5鄰(62-8號)
- 災害發生時間：8月7日23時00分
- 災害類型：地滑
- 有效累積雨量：457.5mm

註1：坐標採 TWD97 系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

**災損描述與統計：**

- 因莫拉克挾帶豪大雨，造成梅山鄉瑞里村5鄰邊坡滑動與陷落，62-8號民宅及小木屋屋舍傾斜、地坪錯動，屋內及屋外道路亦發現多處錯位與裂縫，並產生明顯傾斜。嘉122線道路因而損壞約50公尺。
- 房屋受損：2棟。
- 人員傷亡：無。



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局