


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

嘉義縣—梅山鄉瑞里村




98年莫拉克颱風-嘉義梅山-007

- ❖ 災區位置：梅山鄉瑞里村(8鄰 24 號(瑞里大飯店)、25 號)
- ❖ 災害發生時間：8月8日 01時 00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：455.6mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 25 號民宅東側山坡地因莫拉克豪大雨造成崩塌，崩塌範圍寬約 30 公尺，長約 170 公尺，造成民宅旁倉庫崩塌，崩落土石毀損民宅路基，估計路基下陷約 40 公分。
- ✓ 房屋損毀 1 棟，人員傷亡 0 人。
- ✓ 道路損壞：約 35 公尺。

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局