


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

嘉義縣—梅山鄉瑞里村




98年莫拉克颱風-嘉義梅山-011

- ❖ 災區位置：梅山鄉瑞里村 (1鄰2號、3號)
- ❖ 災害發生時間：8月9日06時00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：1342.6mm

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 因莫拉克颱風挾帶豪大雨，造成瑞里村1鄰2號及3號民宅旁邊崩塌，掩埋民宅及汽車，並阻斷1鄰3號之聯外道路，部分電線桿倒塌於民宅屋頂上。
- ✓ 人員傷亡：無。
- ✓ 房屋受損：3棟。
- ✓ 道路毀損：聯外道路毀損約90公尺。
- ✓ 電力設施：5支電線桿倒塌。



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局