


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

嘉義縣—梅山鄉瑞里村




98年莫拉克颱風-嘉義梅山-012

- ❖ 災區位置：梅山鄉瑞里村(7鄰)
- ❖ 災害發生時間：8月8日22時00分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 有效累積雨量：923.4mm

註1：坐標採 TWD97 系統
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 因莫拉克颱風挾帶豪大雨，野溪上游發生崩塌，並於野溪無名橋橋孔處土砂阻塞，水流改道，導致瑞里村7鄰發生洪水災害，淹水深度約50cm。
- ✓ 人員傷亡：無。
- ✓ 房屋受損：3棟。
- ✓ 道路阻斷：聯外道路140公尺及嘉122線30公尺。



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局