


# 98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

## 嘉義縣—阿里山鄉茶山村



### 98年莫拉克颱風-嘉義阿里山-009


- ❖ 災區位置：阿里山鄉茶山村(雅米阿那部落) (茶山村1鄰)
- ❖ 災害發生時間：8月8日17時00分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 有效累積雨量：1062.3mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 雅米阿那聚落旁清茶橋野溪上游於莫拉克颱風時引發土石流災情，土石破壞美寮部落聯絡道與清茶橋，阻斷道路合計約40公尺長，所幸並未對部落造成直接傷害。
- ✓ 土石淤埋：土石流造成野溪下游河道淤埋長約40公尺。

註1：坐標採 TWD97 系統

註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局