



# 98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

## 屏東縣—牡丹鄉高士村



### 98年莫拉克颱風-屏東牡丹-001

- 災區位置：牡丹鄉高士村 (村辦公室後方之5鄰及6鄰聚落)
- 災害發生時間：8月8日05時
- 災害類型：地滑
- 有效累積雨量：315.1mm

### 災損描述與統計：

- 牡丹鄉高士村5鄰及6鄰聚落處邊坡，於8/8清晨由莫拉克颱風所挾帶雨勢入滲而引致邊坡滑動與陷落，造成多棟民宅傾斜、地坪錯動，以及牆壁發生裂縫，擋土牆亦發生多處錯位與裂縫。
- 房屋受損：約20棟。
- 人員傷亡：無。
- 道路毀損：無。



註一：坐標採TWD97系統。  
註二：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網。

