


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

屏東縣—霧台鄉吉露村



98年莫拉克颱風-屏東霧台-001

- ❖ 災區位置：霧台鄉吉露村 (台24線46k處)
- ❖ 災害發生時間：8月8日15時
- ❖ 災害類型：地滑、崩塌
- ❖ 有效累積雨量：556.1mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 因莫拉克颱風帶來之超大豪雨，導致台24線約46k處發生大規模崩塌，而位於崩塌地北側之吉露村部落，亦發生地層滑動。其中2棟房舍直接滑落於山谷，其餘房舍及村內巷道產生程度不一之裂縫或傾斜。
- ✓ 房屋受損：約45棟
- ✓ 人員傷亡：0人
- ✓ 道路毀損：約1,100m

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

