


# 98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

## 98年莫拉克颱風

## 雲林縣—古坑鄉樟湖村




**98年莫拉克颱風-雲林古坑-006**

- 災區位置：古坑鄉樟湖村(樟湖國小)(樟湖 28-1 號民宅旁)
- 災害發生時間：8月9日06時00分
- 災害類型：崩塌
- 有效累積雨量：1443.0mm

註1：坐標採 TWD97 系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

**災損描述與統計：**

- 莫拉克颱風來襲，造成樟湖國小旁聯外道路下邊坡崩塌，通往縣 149 線之聯外道路約 50 公尺因而毀損、路基坍塌流失，連帶毀損既有之混凝土護欄與石籠擋土護坡。
- 道路毀損：聯外道路約 50 公尺。
- 人員傷亡：0 人。
- 房屋受損：無。



優質、效率、團隊  
註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局