98 年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98 年莫拉克颱風

一六龜鄉興龍村



1,600 1,500 1,400 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 4,000 120 110 約雨量Ⅰ(1000/hr) 8/8 15:00 災害發生 (R=920.8mm \ I=95.5mm/hr 100 6日20時 7日4時 7日13時 7日23時 8日8時 8日17時 9日2時 9日11時 9日21時 10日7時 10日17時 11日3時 11日14時

老 新發雨量站 新發村 災害位置 (TWD97) X:215792 Y:2545885

98 年莫拉克颱風-高雄六龜-007

- : 六龜鄉興龍村(舊潭橋) (台 27 線約 7.5k 處)
- ❖災害發生時間:8月8日15時
- ❖災害類型:洪水、崩塌
- ❖有效累積雨量:920.8mm
- 註1:坐標採TWD97系統 註2:降雨組體圖資料來源-
- 水土保持 局土石流防災資訊網

- 舊潭橋溪上游多處溪岸邊坡崩塌,淤塞 河道形成堰塞,加上莫拉克颱風帶來之 豪雨,於8月8日下午15時左右溢流 潰散,大量洪水夾帶土石沖刷而下,導 致下游舊潭橋及農路、房舍毀損。
- 房屋 5 戶受損
- 道路毀損:約200公尺(含橋梁2座)
- 人員傷亡:8 人受傷。







