


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

高雄縣—六龜鄉寶來村



98年莫拉克颱風-高雄六龜-012

- ◆災區位置：六龜鄉寶來村(建山一橋) (位於台20線約76.5k處)
- ◆災害發生時間：8月8日17時
- ◆災害類型：土石流、崩塌
- ◆有效累積雨量：1,046.1mm

◆災損描述與統計：

- ✓台20線建山一橋處之打鐵坑溪於莫拉克颱風期間爆發土石流，大量土石阻塞河道並掩埋建山一橋，造成台20線交通中斷及橋樑毀損。
- ✓打鐵坑溪流域發生大範圍之河岸冲刷及崩塌，除造成集水區多處農路中斷外，另掩埋邊坡下方之多棟民宅。
- ✓房屋受損：3棟。 ✓人員傷亡：無。
- ✓道路毀損：約800公尺。



註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

