


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

高雄縣一甲仙鄉東安村




98年莫拉克颱風-高雄甲仙-011

- 災區位置：甲仙鄉東安村咖啡巷(11鄰)
- 災害發生時間：8月8日21時00分
- 災害類型：土石流(高縣DF016)
- 有效累積雨量：1,395.5mm

災損描述與統計：

- 東安田野溪(高縣DF016)於8月8日晚間爆發土石流，掩埋台20線並沖毀11鄰多戶民宅，造成1人死亡。
- 人員傷亡：1人(葉黃玉尾女士)。
- 房屋受損：4戶。
- 道路毀損：約100公尺。

註二：坐標採TWD97系統。保持局土石流防災資訊網。水土



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局