


99年0924豪雨重大土石災例最速報

99年0924豪雨

台北縣—金山鄉重和村



參考雨量站：三和(COA930) 土石流警戒基準值：500mm

99年0924豪雨-台北金山-001

- ❖ 災區位置：綠峰山莊後方山坡 (台2甲線7.5k處)
- ❖ 災害發生時間：9月24日06時00分
- ❖ 災害類型：崩塌、土石流
- ❖ 有效累積雨量：79mm

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 9月24日6時許，金山鄉重和村綠峰山莊後方的山坡地，因豪雨冲刷發生崩塌災害，土石挾帶泥沙入侵山下的5戶民宅，給水管線斷裂毀損，所幸無人傷亡。
- ✓ 崩塌範圍長約110公尺，寬約40公尺，土石堆積區長約40公尺，寬約35公尺。在崩塌坡面及堆積區上可見巨石堆積並毀損東側農田；細顆粒泥沙沿沖蝕溝，衝入下方民宅並淤埋部分西側農田。
- ✓ 房屋受損：約5棟。
- ✓ 農田毀損：約0.1公頃。

