

113年土石流警戒基準值明細表

113.1修訂

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1(站號)	代表站2(站號)
宜蘭縣	蘇澳鎮	永樂里(7)、永春里(2)	9	500	永樂國小(81U910)	蘇澳(C0UB10)
		朝陽里(4)	4		南澳(C0U770)	金岳國小(81U860)
		東澳里(1)	1		粉鳥林(C1U930)	東澳(C0U760)
		南建里(1)、長安里(1)、蘇北里(1)、聖湖里(1)、聖愛里(3)	7		蘇澳(C0UB10)	永樂國小(81U910)
	三星鄉	集慶村(1)、拱照村(3)、天山村(1)	5	600	三星(C0U890)	寒溪(C1U670)
	大同鄉	太平村(2)	2	550	土場(C0UA00)	土場(1)(01U050)
		茂安村(8)	8		留茂安(01U070)	土場(C0UA00)
		寒溪村(3)	3		寒溪(88U940)	寒溪(C1U670)
		崙埤村(3)、松羅村(4)	7		玉蘭(C0U650)	牛門(C1U501)
		四季村(6)	6		四季(01U780)	南山(C0U720)
		南山村(7)	7		南山(C0U720)	南山(01U080)
		英士村(2)、樂水村(3)	5		樂水分校(81U870)	梵梵(2)(01U060)
		復興村(3) 復興村(宜縣DF143、宜縣DF090)	3 2		清水(01U790) 牛門(C1U501)	牛門(C1U501) 清水(01U790)
	冬山鄉	中山村(6)、得安村(1)	7	600	新寮(1)(01U120)	寒溪(C1U670)
		大進村(2)	2		寒溪(C1U670)	新寮(1)(01U120)
		安平村(2)、東城村(1)、太和村(1)	4		冬山(C0U910)	冬山(01U130)
	南澳鄉	東岳村(1)	1	500	東澳(C0U760)	西帽山(C0UA50)
		南澳村(3)	3		南澳(C0U770)	金岳國小(81U860)
		武塔村(1)	1		武塔(01U470)	樟樹山(C0UA60)
		金岳村(2)、碧候村(4)	6		金岳國小(81U860)	南澳(C0U770)
		金洋村(1)	1		樟林(01U450)	樟樹山(C0UA60)
		澳花村(1)	1		大濁水(01U230)	和平(C0Z230)
	員山鄉	中華村(7)	7	600	三星(C0U890)	內城(C0U900)
		湖西村(3)、內城村(2)、湖東村(1)	6		員山(C0U990)	雙連埤(C0U520)
		枕山村(2)	2		大礁溪(C0U870)	雙連埤(C0U520)
	頭城鎮	石城里(7)、大里里(宜縣DF008)	8	550	大里國小(81U890)	石城(C0UA90)
		金盈里(1)	1		坪林石牌(C0U980)	頭城(C0U860)
拔雅里(1)		1	頭城(C0U860)		坪林石牌(C0U980)	
合興里(4)、大里里(2)		6	大溪國小(81U900)		大溪漁港(C0UA80)	
更新里(5)、外澳里(2)		7	北關(C0U880)		頭城(C0U860)	
礁溪鄉	二結村(5)、飽崙村(2)、龍潭村(1)	8	550	大礁溪(C0U870)	礁溪(C0U600)	
	大忠村(2)、玉石村(2)、德陽村(1)、白雲村(2)、林美村(2)	9		礁溪(C0U600)	五峰(01U460)	
小計		150				
基隆市	暖暖區	過港里(1)、暖東里(4)、碗內里(1)	6	550	暖暖(C0B060)	五分山(C0AH30)
	七堵區	泰安里(1)、長安里(1)、長興里(1)	3	550	七堵(C0B010)	五堵(01B030)
		瑪西里(2)、瑪南里(3)	5		國二 S004K(CAR030)	國二 S007K(CAR040)
		友二里(1)	1		復興國小(NUP490)	國二 S007K(CAR040)
	中山區	協和里(1)、中和里(2)	3	550	國二 N002K(CAR050)	基隆(466940)
	中正區	海濱里(1)、建國里(1)、砂子里(1)	3	550	八斗子(C0B050)	基隆(466940)
	仁愛區	龍門里(2)	2	600	基隆(466940)	國一 S001K(CAR010)
	安樂區	內寮里(5)	5	600	大武崙(C0B040)	萬里國小(81AH50)
		武崙里(1)	1		國二 N002K(CAR050)	基隆(466940)
	信義區	禮儀里(1)、禮東里(1)、東安里(2)、東明里(1)	5	600	基隆(466940)	八斗子(C0B050)
小計		34				

註：1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，

調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難，應視現地情形採取必要之疏散措施。

4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站(<https://www.cwa.gov.tw>)

或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(<https://246.ardswc.gov.tw>)即時雨量頁面。

5.本表所列站號開頭字母如後列者非氣象署雨量站：農村水保署雨量站(81、88)；水利署雨量站(0、2、N、O)；臺北市政府(A1)；翡翠水庫管理局(L)

113年土石流警戒基準值明細表

113.1修訂

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1(站號)	代表站2(站號)
臺北市	士林區	新安里(1)	1	500	格致國中(A1AA10)	文化大學(A0A460)
		溪山里(北市DF022)	1		雙溪(A1AB80)	明德樂園(A1AC80)
		溪山里(2)	2		溪山里(A1AC90)	平等(C0AH40)
		福林里(1)	1		科教館(C0A770)	陽明高中(A1A9W0)
		臨溪里(2)	2		至善國中(A1AA30)	天母(C0A9C0)
	內湖區	西康里(1)、西安里(1)、港華里(2)	4	500	內湖(C0A9F0)	金面山(A1AG80)
		金瑞里(2)、碧山里(2)、大湖里(4)	8		大湖里(A1AG20)	內湖(C0A9F0)
	文山區	老泉里(1)、指南里(1)、政大里(1)	3	500	北政國中(A1AB00)	文山(C0AC80)
	北投區	大屯里(2)、秀山里(4)	6	500	貴子坑(A1AD80)	稻香里(A1AG30)
		永和里(1)	1		天母(C0A9C0)	石牌(C0AI40)
		林泉里(1)	1		北投國小(A1A9V0)	奇岩(A1AB70)
		泉源里(4)	4		北投國小(A1A9V0)	竹子湖(A1AD20)
		湖田里(3)	3		小油坑(A1AD40)	鞍部(466910)
		桃源里(1)、稻香里(1)	2		稻香里(A1AG30)	桃源國中(A1A9U0)
	南港區	仁福里(2)	2	600	留公國中(A1AA60)	四獸山(A1AG40)
		九如里(1)	1		國三 S016K(CA A040)	舊莊里(A1AC50)
		舊莊里(2)	2		舊莊里(A1AC50)	國三N016K(C1AI50)
中山區	大直里(1)	1	550	劍南路(A1AD50)	劍潭山(A1AG50)	
信義區	松隆里(2)	2	600	四獸山(A1AG40)	留公國中(A1AA60)	
	泰和里(2)、六合里(1)	3		挹翠山莊(A1AC70)	信義(C0AC70)	
小計			50			
新北市	三芝區	八賢里(1)、橫山里(1)	2	550	三芝(C0AD00)	白沙灣(C0AI20)
		店子里(1)、圓山里(1)	2		鞍部(466910)	大屯山(C0AC40)
	三峽區	安坑里(4)、竹崙里(1)	5	450	建安國小(81AI10)	五城加油站 (81AH80)
		弘道里(1)、嘉添里(1)	2		三峽(C0AC60)	三峽(01A220)
		有木里(8)	8		有木國小(81AI20)	熊空山(01AG10)
		插角里(2)、金圳里(新北DF070)	3		大豹(01A210)	有木國小(81AI20)
		金圳里(2)、五寮里(5)	7		五寮國小(81AI00)	復興(C0C460)
	平溪區	十分里(2)、南山里(1)、新寮里(1)	4	550	平溪旅遊(NUP460)	五分山(C0AH30)
		菁桐里(1)、嶺腳里(1)、薯榔里(1)	3		火燒寮(C0A650)	平溪旅遊(NUP460)
	石門區	乾華里(2)	2	500	三和(C0A930)	富貴角(C0A920)
	石碇區	格頭里(1)、烏塗里(新北DF118)	2	500	茶改北部分(82A750)	十三股(L1A820)
		永定里(1)、烏塗里(2)、潭邊里(4)	7		石碇(C0A640)	石碇(2)(01A130)
	汐止區	東山里(新北DF197)	1	300	東山(81AJ20)	汐止(C0AH00)
		白雲里(1)	1	500	社后橋(01AG00)	汐止(C0AH00)
東山里(1)、保新里(2)、茄苳里(2)		5	汐止(C0AH00)		社后橋(01AG00)	
長青里(1)、烘內里(1)		2	五指山(C0A870)		復興國小(NUP490)	
金山區	三界里(1)、永興里(3)、西湖里(1)、重和里(3)、六股里(1)	9	500	三和(C0A930)	金山(C0A940)	

註：1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難，應視現地情形採取必要之疏散措施。

4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站(<https://www.cwa.gov.tw>)

或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(<https://246.ardswc.gov.tw>)即時雨量頁面。

5.本表所列站號開頭字母如後列者非氣象署雨量站：農村水保署雨量站(81、88)；水利署雨量站(0、2、N、O)；臺北市政府(A1)；翡翠水庫管理局(L)

113年土石流警戒基準值明細表

113.1修訂

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1(站號)	代表站2(站號)
新北市	淡水區	水源里(1)	1	550	大屯山(C0AC40)	鞍部(466910)
		八勢里(1)、樹興里(2)	3		貴子坑(A1AD80)	稻香里(A1AG30)
	深坑區	土庫里(2)、昇高里(1)、埔新里(1)、深坑里(1)、賴仲里(1)	6	500	深坑(C0AH80)	石碇(C0A640)
	新店區	日興里(2)、德安里(1)、雙城里(2)	5	450	五城加油站 (81AH20)	新北(466881)
		中興里(1)、美潭里(1)、員潭里(3)、青潭里(1)、塗潭里(2)	8		精忠(81AH40)	新北(466881)
		廣興里(6)、龜山里(1)、屈尺里(3)	10		屈尺(C0AI10)	翡翠(L1A790)
		雙坑里(2)、粗坑里(1)	3	四十份(C1A9N0)	屈尺(C0AI10)	
		雙坑里(新北DF233)	1	400	四十份(C1A9N0)	屈尺(C0AI10)
	瑞芳區	南雅里(1)、新山里(1)、福住里(1)、銅山里(1)、濂新里(3)	7	500	水湳洞(C0AJ50)	大粗坑(81AI30)
		上天里(1)	1		五分山(C0AH30)	瑞芳(C0A660)
		東和里(1)、傑魚里(1)、新峰里(1)、瑞濱里(1)	4		瑞芳(C0A660)	瑞芳(2)(01A380)
		碩仁里(2)	2		大粗坑(81AI30)	平溪旅遊(NUP460)
		弓橋里(3)、光復里(3)、猴硐里(5)	11		大粗坑(81AI30)	瑞芳(C0A660)
	八里區	長坑里(8)、下罾里(1)	9	550	長坑國小(81AH60)	八里(C0AD10)
		米倉里(1)	1		硬漢嶺(CAAH70)	八里(C0AD10)
	土城區	廷寮里(2)	2	550	國二 S027K(CAA050)	土城(C0AD40)
		永寧里(1)、頂埔里(1)	2		國二 S042K(CAA060)	土城(C0AD40)
	中和區	錦盛里(1)	1	550	中和(C0AG80)	永和(C0AH10)
	五股區	民義里(1)、福德里(4)	5	500	五股(C0AI00)	林口(C0AH50)
		觀音里(2)	2		硬漢嶺(CAAH70)	長坑國小(81AH60)
		五龍里(2)	2		長坑國小(81AH60)	硬漢嶺(CAAH70)
	坪林區	石槽里(1)	1	550	四堵(C0A540)	碧湖(01A190)
		粗窟里(2)	2		坪林(C0A530)	九芎根(L1A810)
		大林里(3)、水德里(3)、坪林里(1)	7	500	坪林(C0A530)	坪林(L1A830)
	泰山區	大科里(8)	8	500	國一N039K(C1AI60)	林口(C0AH50)
		明志里(2)、貴子里(3)	5		新莊(C0ACA0)	龜山(C0C680)
	烏來區	信賢里(2)	2	450	信賢派出所 (81AH00)	覽勝橋(01AD90)
		忠治里(2)	2		大桶山(01A440)	翡翠(L1A790)
		福山里(2)	2		福山(C0A560)	福山(3)(01A430)
	貢寮區	福連里(2)、福隆里(2)、雙玉里(1)	5	600	福隆(C0A880)	三貂角(C0A970)
和美里(2)		2	鼻頭角(C0A950)		大粗坑(81AI30)	
新莊區	丹鳳里(5)、雙鳳里(4)	9	550	龜山(C0C680)	龍壽社區(01C570)	
萬里區	大鵬里(1)、中幅里(4)、野柳里(4)、龜吼里(2)	11	550	萬里國小(81AH50)	野柳(C0AJ20)	
	溪底里(1)	1		大坪(C0A860)	五指山(C0A870)	
樹林區	三福里(1)、光興里(1)	2	600	龍壽社區(01C570)	龜山(C0C680)	
	坡內里(1)、東山里(2)	3		山佳(C0A520)	龍壽社區(01C570)	
雙溪區	泰平里(2)	2	550	泰平(C0A550)	太平(L1A840)	
	三貂里(6)	6		大粗坑(81AI30)	雙溪(C0A890)	
	外柑里(5)、長源里(1)	6		柑林國小(81AH70)	上林國小(O1AH20)	
	平林里(6)、牡丹里(1)	7		雙溪(C0A890)	上林國小(O1AH20)	
鶯歌區	北鶯里(1)	1	500	鶯歌(C0AD50)	三峽(01A220)	
	小計	235				

註：1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，

調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難，應視現地情形採取必要之疏散措施。

4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站(<https://www.cwa.gov.tw>)

或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(<https://246.ardswc.gov.tw>)即時雨量頁面。

5.本表所列站號開頭字母如後列者非氣象署雨量站：農村水保署雨量站(81、88)；水利署雨量站(0、2、N、O)；臺北市政府(A1)；翡翠水庫管理局(L)

113年土石流警戒基準值明細表

113.1修訂

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1(站號)	代表站2(站號)
桃園市	大溪區	美華里(2)、福安里(1)	3	550	大芄芎古道(81C700)	大溪(C0C630)
		復興里(3)、義和里(2)	5		大芄芎古道(81C700)	石門後池(01C400)
		新峰里(2)	2		五寮國小(81AI00)	復興(C0C460)
	桃園區	檜樂里(2)	2	550	桃園(C0C480)	龜山(C0C680)
	復興區	三民里(3)、澤仁里(1)	4	350	復興(C0C460)	霞雲(21C140)
		長興里(2)	2		大芄芎古道(81C700)	石門(21C050)
		高義里(2)	2		蘇樂(88C690)	高義(21C080)
		華陵里(5)	5		嘎拉賀(21C090)	華陵(81C790)
		三光里(2)、華陵里(桃市DF044)	3		巴陵(21C070)	上巴陵(81C730)
		霞雲里(2)、羅浮里(桃市DF034)、義盛里(桃市DF048、桃市DF049)、澤仁里(桃市DF026)	6		霞雲(21C140)	復興(C0C460)
		奎輝里(2)	2		奎輝國小(81C780)	復興(C0C460)
	龜山區	羅浮里(4)、義盛里(3)	7	550	高坡國小(81C710)	義興(81C740)
		兔坑里(1)	1		山佳(C0A520)	龍壽社區(01C570)
		迴龍里(1)、文青里(1)、龍華里(1)、龍壽里(6)	9		龍壽社區(01C570)	龜山(C0C680)
	小計	53				
新竹縣	竹東鎮	上坪里(1)	1	500	五峰國小(81D600)	花園派出所(81D660)
		軟橋里(1)	1		橫山(C0D540)	外坪五指(C1D640)
	新埔鎮	文山里(1)	1	500	新埔(C1D380)	新埔(1)(01D310)
	五峰鄉	大隘村(5)、竹林村(2)	7	400	五峰國小(81D600)	太閣南(01D100)
		花園村(4)	4		花園派出所(81D660)	太閣南(C1D420)
		桃山村(5)	5		白蘭(C1D410)	清泉(01D110)
	北埔鄉	外坪村(1)、南坑村(1)	2	550	外坪五指(C1D640)	五峰國小(81D600)
	尖石鄉	秀巒村(竹縣DF064)	1	350	秀巒國小(81D770)	田埔分校(81D670)
		秀巒村(2)	2		秀巒國小(81D770)	田埔分校(81D670)
		玉峰村(3)	3		玉峰(21D150)	田埔分校(81D670)
		梅花村(3)	3		梅花(C0D360)	梅花(01D180)
		錦屏村(8)	8		錦屏國小(81D640)	梅花(C0D360)
		新樂村(2)	2		鳥嘴山(C1D400)	鳥嘴山(01D190)
		嘉樂村(4)	4		尖石國小(81D630)	鳥嘴山(C1D400)
	義興村(3)	3	內灣國小(81D650)	梅花(C0D360)		
	芎林鄉	永興村(3)、華龍村(1)	4	550	飛鳳山(C1D630)	橫山(C0D540)
	峨眉鄉	七星村(3)	3	600	峨眉(C0D430)	南庄(C0E430)
	橫山鄉	大肚村(1)、橫山村(1)	2	500	橫山(C0D540)	內灣國小(81D650)
		南昌村(1)	1		花園派出所(81D660)	橫山(C0D540)
		內灣村(4)、豐田村(1)	5		內灣國小(81D650)	梅花(C0D360)
	關西鎮	東平里(3)	3	500	打鐵坑(C0D480)	關西(C0D700)
東山里(1)、金山里(3)、錦山里(5)		9	錦山國小(81D760)		石門(21C050)	
南山里(2)、南新里(1)		3	關西(C0D700)		關西(3)(01D300)	
	小計	77				

註：1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難，應視現地情形採取必要之疏散措施。

4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (<https://www.cwa.gov.tw>)

或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(<https://246.ardswc.gov.tw>)即時雨量頁面。

5.本表所列站號開頭字母如後列者非氣象署雨量站：農村水保署雨量站(81、88)；水利署雨量站(0、2、N、O)；臺北市政府(A1)；翡翠水庫管理局(L)

113年土石流警戒基準值明細表

113.1修訂

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1(站號)	代表站2(站號)
苗栗縣	泰安鄉	八卦村(1)	1	400	八卦(C1E701)	泰安(C1E721)
		士林村(4)	4		達觀國小(81F910)	象鼻(C1E451)
		中興村(2)	2		南勢山(C1E681)	大湖(C2E520)
		清安村(3)、錦水村(苗縣DF061、苗縣DF062)	5		馬都安(C0E610)	南勢山(C1E681)
		象鼻村(4)	4		象鼻(C1E451)	象鼻(1)(01E060)
		錦水村(3)	3		泰安(C1E721)	橫龍山(01E030)
		梅園村(1)	1		松安(C1E461)	松安(01E080)
	卓蘭鎮	上新里(1)、老庄里(1)	2	450	卓蘭(C0E790)	卓蘭(2)(01E230)
		坪林里(3)、內灣里(2)	5		白布帆(81E870)	雙崎(2)(01F390)
	三灣鄉	大河村(1)	1	500	大河(C0E850)	南庄(C0E430)
	大湖鄉	大南村(3)、靜湖村(2)、富興村(1)	6	500	南勢山(C1E681)	苗改生物防(K2E710)
		大寮村(2)、南湖村(1)	3		苗改生物防(K2E710)	大湖(1)(01E270)
		義和村(3)	3		南湖(C1E691)	苗改生物防(K2E710)
		武榮村(2)、義和村(苗縣DF041、苗縣DF042)	4		馬拉邦山(C1E711)	南湖(C1E691)
	公館鄉	開礦村(1)、福德村(2)	3	500	開礦國小(81E710)	苗改生物防(K2E710)
		大坑村(1)	1		苗栗農改(K2E360)	公館(C1E770)
	南庄鄉	南富村(1)、獅山村(1)	2	500	南庄(C0E430)	大河(C0E850)
		南江村(6)、西村(1)	7		南庄(C0E430)	南庄(1)(01E170)
		蓬萊村(5)	5		南礦(C1E670)	南庄(C0E430)
		東河村(2)	2		南庄(C0E430)	鳳美(C1E480)
	苑裡鎮	南勢里(1)	1	600	火炎山(81E880)	外埔(C0F9Q0)
	通霄鎮	城南里(1)	1	600	通霄(C0E590)	大坪頂(01E330)
		福興里(2)	2		大坪頂(01E330)	三義(C2E880)
	獅潭鄉	竹木村(2)	2	500	開礦國小(81E710)	八卦(C1E701)
		新豐村(1)、豐林村(1)	2		八卦(C1E701)	開礦國小(81E710)
	銅鑼鄉	盛隆村(1)、新隆村(1)	2	500	南湖(C1E691)	慈惠堂(81E720)
		樟樹村(4)	4		慈惠堂(81E720)	慈惠堂(81E720)
興隆村(1)		1	銅鑼(C0E780)		慈惠堂(81E720)	
竹南鎮	崎頂里(1)	1	550	竹南(C0E420)	內湖國小(O1D580)	
	小計		80			
南投縣	仁愛鄉	互助村(5)、新生村(4)	9	300	清流(C1H900)	惠蓀(2)(00H810)
		法治村(4)、萬豐村(4)	8		武界(C1H030)	萬大林道(C0I490)
		春陽村(2)、精英村(1)	3		廬山(C0I010)	廬山國小(81HB20)
		親愛村(4)	4	250	萬大(C1H020)	萬大林道(C0I490)
		南豐村(投縣DF014、投縣DF018、投縣DF019)	3		楓樹林(C1I330)	南豐(88H890)
		南豐村(7)	7		南豐(88H890)	楓樹林(C1I330)
		發祥村(1)	1		瑞岩(C1H860)	翠華(C1H430)
	水里鄉	上安村(4)	4	350	上安(81I540)	郡坑(81I550)
		水里村(1)、新城村(2)、鉅工村(1)	4		水里(C0I360)	玉峰國小(81H930)
		玉峰村(2)	2		玉峰國小(81H930)	水里(C0I360)
		郡坑村(3)	3		郡坑(81I550)	上安(81I540)
		頂崁村(3)	3		人和國小(81H940)	龍神橋(O1H540)
		新山村(2)、興隆村(5)	7		永興國小(81H970)	龍神橋(O1H540)
		新興村(3)	3		樟湖(C1H220)	大觀發電廠(81H900)
		車埕村(6)	6		大觀發電廠(81H900)	水里(C0I360)
	民和村(3)	3	青雲(C1H150)	人和國小(81H940)		
	竹山鎮	中央里(1)、延平里(2)	3	450	車籠埔(81H980)	消防署訓(CAHA00)
		瑞竹里(2)	2		杉林溪(C1H470)	大鞍(C1H121)
		秀林里(2)	2		中心崙(C1H201)	臺大竹山(U2HA50)
		桶頭里(2)	2		桶頭(C1H131)	桶頭(2)(01H110)

註：1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難，應視現地情形採取必要之疏散措施。

4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (<https://www.cwa.gov.tw>) 或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(<https://246.ardswc.gov.tw>)即時雨量頁面。

5.本表所列站號開頭字母如後列者非氣象署雨量站：農村水保署雨量站(81、88)；水利署雨量站(0、2、N、O)；臺北市政府(A1)；翡翠水庫管理局(L)

113年土石流警戒基準值明細表

113.1修訂

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站			
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1(站號)	代表站2(站號)		
南投縣	集集镇	廣明里(1)	1	500	集集(C0I380)	集集(2)(00H710)		
	信義鄉	同富村(投縣DF201)	1	300	東埔(01H400)	和社(C1I070)		
		同富村(投縣DF229、投縣DF235)	2		和社(C1I070)	新興橋(C1I340)		
		明德村(5)、自強村(2)	7		信義(C0I080)	內茅埔(2)(01H780)		
		神木村(投縣DF200,投縣DF224,投縣DF225,投縣DF199,投縣DF226,投縣DF227)	6		神木(81H530)	神木村(C0H9A0)		
		神木村(5)、同富村(3)	8		新興橋(C1I340)	神木村(C0H9A0)		
		望美村(2)、羅娜村(3)、自強村(投縣DF234)	6		羅娜國小(81H990)	豐丘(81I560)		
		人和村(2)、地利村(1)、雙龍村(3)	6		青雲(C1I150)	人和國小(81H940)		
		潭南村(4)	4		青雲(C1I150)	德化國小(81H920)		
		東埔村(5)	5		東埔(01H400)	望鄉山(C1I450)		
		豐丘村(4)	4		豐丘(81I560)	豐丘(C1I290)		
	埔里鎮	福興里(2)	2	350	凌霄(C1I400)	鯉潭(C1I250)		
		牛眠里(2)	2		鯉潭(C1I250)	凌霄(C1I400)		
		成功里(5)	5		外大坪(C1I240)	北山(2)(01H680)		
		枇杷里(7)、蜈蚣里(投縣DF061、投縣DF062、投縣DF063、投縣DF064、投縣DF239、投縣DF240、投縣DF241)	14		鯉潭(C1I250)	北坑(C1I260)		
		水頭里(1)、麒麟里(8)	9		北坑(C1I260)	鯉潭(C1I250)		
		蜈蚣里(8)	8		楓樹林(C1I330)	凌霄(C1I400)		
		南村里(6)、桃米里(3)	9		外大坪(C1I240)	埔里(C0H890)		
		平林里(2)、雙冬里(投縣DF117、投縣DF118)	4		平林國小(81H910)	雙冬(C1H941)		
	國姓鄉	雙冬里(3)	3	500	福龜國小(81H950)	雙冬(C1H941)		
		北港村(7)	7		北港國小(81H960)	清流(C1H900)		
		長流村(2)、長豐村(3)、長福村(2)	7		長豐(C1H920)	國姓(C0I420)		
		南港村(投縣DF104、投縣DF105、投縣DF106、投縣DF231)	4		樟湖(C1I220)	九份二山(81I520)		
		南港村(4)	4		九份二山(81I520)	九份二山(C1I230)		
		大旗村(3)	3		國姓(C0I420)	北港國小(81H960)		
		乾溝村(投縣DF091、投縣DF092)	2		清水林(C1F9J1)	福龜國小(81H950)		
		乾溝村(9)	9		福龜國小(81H950)	清水林(C1F9J1)		
		柑林村(1)、大石村(1)	2		國六W023K(C1I550)	北山(2)(01H680)		
		福龜村(1)	1		福龜國小(81H950)	國姓(C0I420)		
		魚池鄉	五城村(投縣DF079)		1	400	大觀發電廠(81H900)	日月潭(467650)
			五城村(2)		2		樟湖(C1I220)	大觀發電廠(81H900)
日月村(1)			1		德化國小(81H920)		茶改中部分(82H320)	
大林村(1)、東光村(1)、新城村(1)			3		魚池(C0I370)		中改埔里分(72H100)	
內湖村(7)			7		溪頭(C1I101)		臺大溪頭(U2H480)	
鹿谷鄉	竹林村(1)、和雅村(5)、內湖村(投縣DF144,投縣DF145,投縣DF146,投縣DF147)	10	350	和雅茶園(81HB30)	鳳凰(C2I090)			
	永隆村(1)	1		鳳凰(C2I090)	茶改南部分(82H840)			
	初鄉村(1)	1		茶改南部分(82H840)	竹山(C0I110)			
	鳳凰村(2)	2		信義(C0I080)	鳳凰(C2I090)			
	瑞田村(1)	1		集集(C0I380)	玉峰國小(81H930)			
	中寮鄉	清水村(投縣DF210)		1	450	蘆竹瀆(C1I211)	雙冬(C1H941)	
清水村(投縣DF209)		1	雙冬(C1H941)	蘆竹瀆(C1I211)				
福盛村(2)		2	中寮(C2H950)	樟湖(C1I220)				
和興村(3)		3	樟湖(C1I220)	蘆竹瀆(C1I211)				
廣福村(1)		1	中寮(C2H950)	蘆竹瀆(C1I211)				
名間鄉		仁和村(1)	1	350		名間(C0I410)	中寮(C2H950)	
	萬丹村(1)	1	500	名間(C0I410)	中寮(C2H950)			
小計			263					

註：1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難，應視現地情形採取必要之疏散措施。

4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (<https://www.cwa.gov.tw>)

或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(<https://246.ardswc.gov.tw>)即時雨量頁面。

5.本表所列站號開頭字母如後列者非氣象署雨量站：農村水保署雨量站(81、88)；水利署雨量站(0、2、N、O)；臺北市政府(A1)；翡翠水庫管理局(L)

113年土石流警戒基準值明細表

113.1修訂

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1(站號)	代表站2(站號)
臺中市	北屯區	民德里(3)	3	500	大坑(C0F970)	潭子(C0F900)
	和平區	天輪里(中市DF019,中市DF105)	2	350	白冷(C1F9C1)	白毛台(C1F9D1)
		天輪里(2)、博愛里(中市DF022)	3		白冷(C1F9C1)	松鶴(88F920)
		平等里(2)	2		武陵(A0F010)	雪山東峰(C0F9Z0)
		南勢里(3)	3		白毛台(C1F9D1)	白冷(C1F9C1)
		梨山里(中市DF110)	1		新佳陽(81F840)	梨山(C0F860)
		梨山里(3)	3		德基(C1F9W0)	新佳陽(81F840)
		博愛里(8)	8		松鶴(88F920)	上谷關(C1F871)
		博愛里(中市DF033,中市DF034,中市DF035,中市DF036)	4		上谷關(C1F871)	雪嶺(C1F941)
		博愛里(中市DF030,中市DF031,中市DF032)	3		上谷關(C1F871)	松鶴(88F920)
		達觀里(6)	6		達觀國小(81F910)	象鼻(C1E451)
		自由里(5)	5		雙崎(2)(O1F390)	白布帆(81E870)
		自由里(中市DF104,中市DF010,中市DF011)	3		烏石坑(C2FA00)	雙崎(2)(O1F390)
		東勢區	明正里(1)、茂興里(1)		2	500
	慶東里(1)、上城里(1)		2	新伯公(C1F911)	新社(C0F9V0)	
	慶福里(8)		8	龍安(C1F9E1)	新社(C0F9V0)	
	埤頭里(1)		1	石岡(C0F0B0)	伯公龍(C1F9F1)	
	東新里(1)、泰昌里(1)		2	伯公龍(C1F9F1)	東勢(C0F850)	
	隆興里(6)		6	中坑國小(81F880)	中坑(C0F0C0)	
	新社區	崑山里(1)	1	500	豐原(C0F9M0)	種苗繁殖(K2F750)
		福興里(7)	7		白毛台(C1F9D1)	龍安(C1F9E1)
		中和里(7)、協成里(7)	14		龍安(C1F9E1)	新社(C0F9V0)
	霧峰區	吉峰里(1)、桐林里(2)、萊園里(1)	4	500	桐林(C1F9B1)	大里(C0F9N0)
		峰谷里(2)、萬豐里(2)	4		峰谷國小(81F900)	農業試驗所(G2F820)
	太平區	東汴里(3)	3	450	清水林(C1F9J1)	頭汴坑(01F680)
		光隆里(1)、黃竹里(1)、興隆里(1)	3		中竹林(C2F9A0)	桐林(C1F9B1)
		大興里(2)	2		坪廡分校(81F890)	大坑(C0F970)
頭汴里(1)		1	龍安(C1F9E1)		頭汴坑(01F680)	
外埔區	水美里(2)	2	550	國三S168K(CAF060)	國四E5K(CAF090)	
清水區	吳厝里(1)	1	600	國三S173K(CAF070)	國三S178K(CAF080)	
潭子區	聚興里(1)	1	550	大坑(C0F970)	潭子(C0F900)	
		小計	110			
彰化縣	二水鄉	大園村(2)、倡和村(3)、源泉村(1)	6	550	埔中(C1I280)	二水(C0G880)
	田中鎮	平和里(1)、香山里(1)	2	550	田中(467270)	社頭(C0G860)
	社頭鄉	清水村(1)	1	600	社頭(C0G860)	田中(467270)
		小計	9			
雲林縣	古坑鄉	桂林村(2)、華山村(2)	4	400	華山(88K590)	大埔(01J960)
		草嶺村(8)	8		草嶺(C2K240)	草嶺(2)(01J970)
		樟湖村(1)	1		桶頭(C1I131)	草嶺(C2K240)
		小計	13			

- 註：1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。
- 2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。
- 3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難，應視現地情形採取必要之疏散措施。
- 4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站(<https://www.cwa.gov.tw>)或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(<https://246.ardswc.gov.tw>)即時雨量頁面。
- 5.本表所列站號開頭字母如後列者非氣象署雨量站：農村水保署雨量站(81、88)；水利署雨量站(0、2、N、O)；臺北市政府(A1)；翡翠水庫管理局(L)

113年土石流警戒基準值明細表

113.1修訂

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1(站號)	代表站2(站號)
嘉義縣	阿里山鄉	達邦村(4)	4	300	達邦(C0M820)	阿里山國小(81M660)
		樂野村(4)	4		阿里山國小(81M660)	達邦(C0M820)
		十字村(1)	1		十字(C1M640)	達邦(C0M820)
		山美村(3)	3		龍美(C1M390)	新美(C0M860)
		里佳村(1)	1		里佳(C0M810)	達邦(C0M820)
		來吉村(5)	5		外來吉(O1M650)	太和村(81M680)
		茶山村(1)	1		茶山(C0M800)	新美國小(81M670)
		豐山村(3)	3		豐山(81M020)	豐山(O1M640)
		新美村(2)	2		新美國小(81M670)	新美(C0M860)
	梅山鄉	圳南村(1)、安靖村(1)	2	350	嘉義梅山(C0M770)	華山(88K590)
		龍眼村(1)	1		瑞里(C1M620)	華山(88K590)
		太和村(4)、瑞峰村(2)	6		太和村(81M680)	外來吉(O1M650)
		瑞里村(5)	5		瑞里(C1M620)	太和村(81M680)
	大埔鄉	永樂村(1)、和平村(1)、大埔村(1)	3	450	馬頭山(C2M410)	菜瓜坪(C1M400)
		茄苳村(4)	4		表湖(C0M850)	菜瓜坪(C1M400)
	中埔鄉	中崙村(2)、東興村(3)	5	300	沅水國小(81M690)	八寶寮(81M730)
		瑞豐村(1)	1	350*	沅水國小(81M690)	中埔(C0M640)
		石礮村(2)	2		頭凍(C1M600)	龍美(C1M390)
	竹崎鄉	緞繡村(4)、復金村(1)	5	400	獨立山(C1M480)	樟腦寮(2)(01L480)
		文峰村(2)	2		文峰遊客中心(81M780)	樟腦寮(2)(01L480)
		桃源村(3)、塘興村(1)	4		番路(C0M720)	獨立山(C1M480)
		光華村(7)	7		石磐龍(C1M610)	大湖山(01L390)
		中和村(3)、光華村(嘉縣DF025、嘉縣DF026、嘉縣DF067)	6		奮起湖(C0M530)	石磐龍(C1M610)
	番路鄉	下坑村(1)	1	450	番路(C0M720)	中埔(C0M640)
		大湖村(2)	2		大湖山(01L390)	石磐龍(C1M610)
		觸口村(2)	2		頭凍(C1M600)	大湖山(01L390)
		公田村(1)、公興村(4)	5		小公田(2)(01L360)	隙頂(81M750)
小計		87				
臺南市	白河區	大林里(3)、六溪里(1)	4	500	六溪(O1O080)	東原(C1X040)
		關嶺里(南市DF007、南市DF008)	2		大棟山(C1O870)	北寮(O1O200)
		仙草里(2)、關嶺里(3)	5		關子嶺(C0X240)	關子嶺(2)(01O070)
	南化區	關山里(6)	6	450	關山(C1O880)	關山(O1O760)
		玉山里(5)	5		羌黃坑(88O950)	北寮(C0O830)
	龍崎區	龍船里(1)	1	550	崎頂(C0O960)	內門(C0V360)
	六甲區	大丘里(1)	1	600	王爺宮(C0O840)	楠西(C1O920)
	玉井區	豐里里(1)	1	550	環湖(C1O850)	玉井(C2O930)
	東山區	南勢里(南市DF023、南市DF024)	2	500	曾文(C2O810)	楠西(C1O920)
		南勢里(南市DF025)	1		菜瓜坪(C1M400)	炭頭山(81O960)
		南勢里(8)	8		東原(C1X040)	王爺宮(C0O840)
		高原里(3)	3		北寮(O1O200)	炭頭山(81O960)
		青山里(2)	2		炭頭山(81O960)	北寮(O1O200)
	楠西區	龜丹里(1)、灣丘里(2)	3	450	玉井(C2O930)	楠西(C1O920)
		密枝里(2)、照興里(2)	4		曾文(C2O810)	楠西(C1O920)
	小計	48				

註：1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，

調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難，應視現地情形採取必要之疏散措施。

4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (<https://www.cwa.gov.tw>)

或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(<https://246.ardswc.gov.tw>)即時雨量頁面。

5.本表所列站號開頭字母如後列者非氣象署雨量站：農村水保署雨量站(81、88)；水利署雨量站(O、2、N、O)；臺北市政府(A1)；翡翠水庫管理局(L)

113年土石流警戒基準值明細表

113.1修訂

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1(站號)	代表站2(站號)
高雄市	杉林區	木梓里(1)、集來里(3)	4	450	集來(88V560)	甲仙(C2V250)
	那瑪夏區	達卡努瓦里(6)	6	350	達卡努瓦(C1V160)	那瑪夏國中(81V830)
		南沙魯里(2)、瑪雅里(6)	8		那瑪夏國中(81V830)	民權(O1V520)
	內門區	永吉里(1)、永富里(1)、金竹里(1)	3	550	溝坪(O1V810)	月眉(C2V260)
	六龜區	大津里(3)	3	350	大津(C1V340)	新豐(1)(O1R450)
		文武里(4)、中興里(5)	9		六龜(C0V800)	林試六龜中(E2P980)
		新發里(15)、六龜里(1)	16		新發國小(81V840)	新發(C1V590)
		興龍里(3)	3		新發國小(81V840)	六龜(C0V800)
		寶來里(3)、荖濃里(1)	4		建山國小(81V820)	高中(2)(O1V540)
	田寮區	新興里(1)	1	600	尖山(C1V390)	阿公店(C0V400)
	甲仙區	大田里(3)、和安里(2)、東安里(3)、西安里(2)	10	450	甲仙(C2V250)	甲仙(2)(O1P660)
		小林里(3)、關山里(4)	7		小林(C0V820)	甲仙(C2V250)
	岡山區	華崗里(1)	1	600	國一S346K(CAP020)	岡山(C0V660)
	美濃區	獅山里(1)	1	500	吉東(C1V570)	新豐(1)(O1R450)
		中圳里(3)、福安里(4)、廣林里(1)	8		美濃(C0V310)	美濃(2)(O1P770)
	茂林區	多納里(1)	1	450	多納(1)(O1V550)	萬山(C0V790)
		茂林里(1)	1		茂林蝶谷(CM0180)	大津(C1V340)
萬山里(1)		1	萬山(C0V790)		多納(1)(O1V550)	
桃源區	復興里(2)	2	300	復興(C0V210)	梅山(C1V200)	
	梅山里(1)、拉芙蘭里(5)	6		梅山(C1V200)	復興(C0V210)	
	建山里(2)、高中里(1)	3		建山國小(81V820)	高中(2)(O1V540)	
	桃源里(3)、勤和里(2)	5		小關山(C1V220)	高中(C1V230)	
旗山區	東平里(8)	8	500	旗山(C0V740)	圓富國中(O1V820)	
阿蓮區	復安里(1)	1	650	阿公店(C0V400)	阿蓮(C0V530)	
鼓山區	桃源里(3)	3	550	鼓山(C0V690)	新興(C0V490)	
		小計	115			
屏東縣	獅子鄉	獅子村(2)	2	500	枋山(C0R700)	楓港(C0R670)
		內獅村(2)、南世村(3)	5		內獅國小(81R660)	內獅(C0R810)
		內文村(2)、草埔村(1)	3		壽卡(C1S880)	旭海(C0R720)
		丹路村(4)	4		丹路國小(81R650)	丹路(C0R800)
		竹坑村(4)	4		450	竹坑(C0R900)
	三地門鄉	青山村(1)、青葉村(1)、安坡村(1)	3	450	高樹(C0R470)	新豐(1)(O1R450)
		口社村(3)	3		口社(C1R110)	古夏(O1Q610)
		達來村(1)	1		瑪家(C0R140)	新瑪家(O1Q920)
	牡丹鄉	四林村(1)	1	600	四林格山(C0R750)	檳榔(C0R280)
		石門村(4)	4		石門山(C1R290)	石門(O1Q870)
		石門村(屏東DF057、屏東DF058)、牡丹村(屏東DF056)	3		牡丹(C0R340)	石門(O1Q870)
		牡丹村(1)	1		牡丹池山(C0R840)	牡丹(O1Q860)
	來義鄉	文樂村(2)、望嘉村(1)、古樓村(2)、丹林村(1)	6	450	來義(C0R240)	來義(88R460)
		來義村(2)、義林村(1)、丹林村(屏東DF029)	4		來義(88R460)	新來義(O1Q350)
		義林村(屏東DF068)	1		舊泰武(C0R600)	來義(88R460)
	枋山鄉	善餘村(1)	1	550	楓港(C0R670)	獅子(C0R740)
	春日鄉	古華村(1)	1	550	春日(C0R260)	士文(O1R040)
		力里村(2)、歸崇村(1)	3		力里(C1R250)	南和(O1Q360)
	泰武鄉	平和村(1)	1	550	來義(C0R240)	赤山(C0R190)
		佳平村(2)、萬安村(1)	3		赤山(C0R190)	佳義國小(81R640)
佳興村(1)		1	舊泰武(C0R600)		泰武(2)(O1Q960)	
高樹鄉	新豐村(4)	4	550	新豐(1)(O1R450)	大津(C1V340)	
萬巒鄉	新置村(1)	1	650	來義(C0R240)	赤山(C0R190)	
滿州鄉	港口村(1)	1	500	佳樂水(C0R680)	滿州(C0R780)	
	滿州村(1)	1		滿州(C0R780)	佳樂水(C0R680)	

- 註：1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。
- 2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。
- 3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難，應視現地情形採取必要之疏散措施。
- 4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站(<https://www.cwa.gov.tw>)或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(<https://246.ardswc.gov.tw>)即時雨量頁面。
- 5.本表所列站號開頭字母如後列者非氣象署雨量站：農村水保署雨量站(81、88)；水利署雨量站(0、2、N、O)；臺北市政府(A1)；翡翠水庫管理局(L)

113年土石流警戒基準值明細表

113.1修訂

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1(站號)	代表站2(站號)
屏東縣	瑪家鄉	佳義村(4)	4	500	佳義國小(81R640)	龍泉(C1R630)
		北葉村(1)、涼山村(1)	2		三地門(C0R150)	三地門(01Q930)
		瑪家村(1)	1		瑪家(C0R140)	新瑪家(01Q920)
	霧臺鄉	阿禮村(1)、霧臺村(1)	2	450	阿禮(C0R130)	神山(O1S690)
		小計	71			
臺東縣	臺東市	岩灣里(1)	1	600	檳榔四格山(C0SA10)	東改賓朗果(72S590)
		建和里(2)、新園里(1)	3		射馬干(81S930)	南鵝(01S560)
	長濱鄉	寧埔村(1)	1	400*	膽曼(81S910)	石寧山(C0S940)
		三間村(1)、忠勇村(2)	3		長濱(C0S830)	忠勇(01S260)
	大武鄉	大武村(2)、尚武村(4)、大鳥村(東縣DF100)	7	450	大武(467540)	大鳥(88S950)
		大鳥村(3)	3		大鳥(88S950)	大武(467540)
		大竹村(5)	5		勝林山(C0S980)	加津林(C0S970)
		南興村(3)、尚武村(東縣DF102、東縣DF103)	5	400	山豬窟(C0S990)	南田(C0S840)
		大竹村(東縣DF164)	1		愛國埔分校(81S880)	勝林山(C0S980)
	太麻里鄉	大王村(2)	2	450	太麻里(C0S690)	太麻里1(E2S980)
		多良村(4)	4		大溪山(C0S770)	多良(81S860)
		華源村(2)、北里村(1)	3		華源(C1S800)	三和國小(81S56)
		金崙村(5)、香蘭村(2)	7		金崙山(C0SA20)	金崙(C0S790)
	成功鎮	和平里(1)、忠仁里(1)	2	450*	成功(467610)	木試所成功(CM0140)
		信義里(3)	3		都歷(C0SA30)	東河(C0S810)
		忠孝里(2)	2		石寧山(C0S940)	膽曼(81S910)
		博愛里(2)	2		南美山(C1S870)	石寧山(C0S940)
	池上鄉	富興村(1)、錦園村(1)	2	450*	池上(C0S740)	豐南(C1S850)
	卑南鄉	明峰村(2)、初鹿村(5)	7	500*	初鹿國中(81S890)	東改班鳩分(72S200)
		美農村(2)、賓朗村(2)	4		東改班鳩分(72S200)	東改賓朗果(72S590)
		泰安村(4)、利嘉村(2)	6		利嘉(C1S860)	東改賓朗果(72S590)
		利吉村(2)、嘉豐村(東縣DF070、東縣DF071)、明峰村(東縣DF039、東縣DF040)、賓朗村(東縣DF126)	7		利吉國小(O1S650)	檳榔四格山(C0SA10)
		東興村(3)	3		南鵝(01S560)	射馬干(81S930)
		嘉豐村(4)	4		茶改東部分(82S580)	鹿野(C0S710)
		溫泉村(東縣DF058、東縣DF059)	2		射馬干(81S930)	知本(C0S700)
		溫泉村(6)	6		知本(C0S700)	知本(5)(01S210)
	延平鄉	桃源村(3)	3	450*	延平(C0S930)	鹿鳴橋(O1S120)
		武陵村(1)	1		武陵(O1S130)	瑞和(C0SA40)
		永康村(4)、鸞山村(1)	5		鹿野(C0S710)	茶改東部分(82S580)
		紅葉村(2)	2		上里(O1S570)	延平(C0S930)
	東河鄉	北源村(5)	5	500*	北源(O1S870)	七塊厝(C0S950)
		泰源村(6)	6		七塊厝(C0S950)	北源(O1S870)
東河村(2)		2	東河(C0S810)		都蘭(C1SA70)	
都蘭村(5)、興昌村(2)		7	都蘭(C1SA70)		東河(C0S810)	
金峰鄉	賓茂村(1)、歷坵村(1)	2	500	賓茂國小(O1S660)	金崙(C0S790)	
	嘉蘭村(2)	2		金峰鄉公所(81S920)	金峰嘉蘭(C0S920)	
	新興村(2)、正興村(1)	3		太麻里(C0S690)	太麻里2(E2S960)	
海端鄉	霧鹿村(9)	9	450*	下馬(C0S660)	霧鹿(O1S430)	
	坎頂村(3)	3		紅石(C0S760)	關山(C0S890)	
	加拿村(1)	1		加拿國小(81S900)	電光(O1S860)	
	海端村(3)、廣原村(2)	5		池上(C0S740)	紅石(C0S760)	
鹿野鄉	瑞和村(1)、瑞豐村(1)	2	500*	瑞和(C0SA40)	加拿國小(81S900)	
	龍田村(1)	1		鹿野(C0S710)	茶改東部分(82S580)	
達仁鄉	土板村(4)	4	500	土阪(C0SA80)	愛國埔分校(81S880)	
	台板村(1)	1		拉里吧(81S540)	愛國埔分校(81S880)	
	安朔村(1)、南田村(2)	3		南田(C0S840)	達仁林場(C0SA90)	
關山鎮	月眉里(2)、電光里(1)	3	500*	電光(O1S860)	加拿國小(81S900)	
	德高里(1)	1		紅石(C0S760)	關山(C0S890)	
		小計	166			

- 註：1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。
- 2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。
- 3.本警戒基準值僅做為土石流預防防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難，應視現地情形採取必要之疏散措施。
- 4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (<https://www.cwa.gov.tw>) 或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(<https://246.ardswc.gov.tw>)即時雨量頁面。
- 5.本表所列站號開頭字母如後列者非氣象署雨量站：農村水保署雨量站(81、88)；水利署雨量站(O、2、N、O)；臺北市政府(A1)；翡翠水庫管理局(L)

113年土石流警戒基準值明細表

113.1修訂

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1(站號)	代表站2(站號)
花蓮縣	光復鄉	大全村(2)、大馬村(2)	4	450	光復(C0T960)	大興(88T920)
		大全村(花縣DF114、花縣DF115、花縣DF116)	3		大農(C1T970)	大興(88T920)
		大興村(3)	3		大興(88T920)	大農(C1T970)
		大馬村(花縣DF111)	1		太安(C1T950)	光復(C0T960)
		大富村(1)	1		大農(C1T970)	富源(C0Z080)
		大豐村(4)	4		大豐(81T770)	富源(C0Z080)
		東富村(2)	2		東富(01T9L0)	光復(C0T960)
	玉里鎮	大禹里(5)、松浦里(1)、觀音里(3)	9	500*	高寮(C1T990)	太平國小(O1T820)
		長良里(2)	2		東里(C0Z300)	東里國中(81T910)
		泰昌里(2)	2		卓溪國小(81T900)	卓溪(C0Z170)
		東豐里(3)	3		卓溪國小(81T900)	赤柯山(C0Z290)
		樂合里(2)	2		安通山(C0Z330)	玉里(C0Z061)
		源城里(6)	6		玉里(C0Z061)	卓溪國小(81T900)
	秀林鄉	文蘭村(花縣DF005)	1	400*	荖溪(C1Z140)	西林(C0T900)
		文蘭村(2)	2		荖溪(C1Z140)	壽豐(C1Z120)
		水源村(2)	2		水源(C0T9B0)	花蓮農改(72T250)
		崇德村(花縣DF024)	1		清水斷崖(C0Z310)	和中(88T830)
		崇德村(花縣DF023)、富世村(花縣DF003、花縣DF004)	3		富世(C0Z190)	太魯閣(C1TA00)
		富世村(2)	2		洛韶(C1T800)	天祥(C0T820)
		佳民村(4)	4		新城(C0Z180)	北埔(O1T500)
		景美村(2)、秀林村(4)	6		三棧(C1Z110)	富世(C0Z190)
		銅門村(4)	4		銅門(C1Z130)	鯉魚潭(C0T870)
	萬榮鄉	見晴村(3)	3	550	和中(C0T9D0)	和中(88T830)
		紅葉村(1)	1		西林(C0T900)	鳳林(C0Z160)
		馬遠村(3)	3		紅葉(C1Z030)	瑞穗林道(C0Z250)
		馬遠村(花縣DF032)	1		瑞北國小(81T890)	瑞穗(C0Z210)
		明利村(2)	2		富源(C0Z080)	瑞北國小(81T890)
		西林村(2)	2		太安(C1T950)	大觀(C1T940)
	鳳林鎮	山興里(4)	4	500	西林(C0T900)	西林(O1T560)
		鳳信里(1)、鳳義里(4)	5		山興分校(81T860)	蕃薯寮(C0Z270)
	豐濱鄉	磯崎村(6)、新社村(花縣DF099)	7	450	鳳義坑(81T9J0)	鳳林山(C0T9G0)
		新社村(3)	3		高山部落(81T990)	加路蘭山(C0T9H0)
		豐濱村(4)	4		東興部落(81T870)	豐濱(O1T730)
港口村(2)		2	豐濱(C0T9I0)		豐濱(O1T730)	
吉安鄉	南華村(4)	4	550	石梯坪(81T880)	靜浦(C0T9M0)	
	太昌村(1)、福興村(2)	3		鯉魚潭(C0T870)	花蓮農改(72T250)	
卓溪鄉	卓溪村(4)	4	550*	水源(C0T9B0)	花蓮農改(72T250)	
	太平村(3)	3		卓溪國小(81T900)	卓溪(C0Z170)	
	古風村(花縣DF041)	1		太平國小(O1T820)	立山(O1T230)	
	古風村(花縣DF042、花縣DF171)	2		富里(C0T9N0)	明里(O1T720)	
	卓清村(3)	3		明里(C0Z020)	明里(O1T720)	
	古風村(2)	2		卓麓(4)(O1T220)	卓清國小(O1T810)	
富里鄉	立山村(1)	1	500*	東里國中(81T910)	東里(C0Z300)	
	吳江村(1)、萬寧村(1)	2		立山(C1Z040)	立山(O1T230)	
	富南村(1)、豐南村(1)、永豐村(1)、學田村(1)	4		東里國中(81T910)	東里(C0Z300)	
	新興村(1)、羅山村(2)	3		富南部落(81T760)	豐南(C1S850)	
				明里(C0Z020)	明里(O1T720)	

註：1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難，應視現地情形採取必要之疏散措施。

4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站(<https://www.cwa.gov.tw>)或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(<https://246.ardswc.gov.tw>)即時雨量頁面。

5.本表所列站號開頭字母如後列者非氣象署雨量站：農村水保署雨量站(81、88)；水利署雨量站(0、2、N、O)；臺北市政府(A1)；翡翠水庫管理局(L)

113年土石流警戒基準值明細表

113.1修訂

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1(站號)	代表站2(站號)
花蓮縣	花蓮市	國福里(3)	3	600	水源(C0T9B0)	新城(C0Z180)
	瑞穗鄉	富源村(2)、富興村(3)	5	550	富源(C0Z080)	大豐(81T770)
		瑞祥村(1)	1		瑞北國小(81T890)	紅葉(C1Z030)
		奇美村(3)	3		奇美國小(O1T800)	靜浦(C0T9M0)
	壽豐鄉	池南村(花縣DF133)	1	450*	荖溪(C1Z140)	鯉魚潭(C0T870)
		米棧村(花縣DF140、花縣DF141)	2		月眉山(C0T9A0)	水璉(C0T9F0)
		米棧村(2)	2		中興(C1T920)	山興分校(81T860)
		志學村(1)、池南村(花縣DF134)	2		鯉魚潭(C0T870)	東華(C0Z100)
		溪口村(1)、樹湖村(2)、豐山村(1)	4		溪口國小(81T850)	壽豐(C1Z120)
		月眉村(3)、鹽寮村(2)	5		大坑(C0T9E0)	東華(C0Z100)
		水璉村(3)、鹽寮村(花縣DF147)	4		水璉(C0T9F0)	月眉山(C0T9A0)
	小計			171		
	總計			1732		

- 註：1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。
- 2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。
- 3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難，應視現地情形採取必要之疏散措施。
- 4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (<https://www.cwa.gov.tw>) 或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(<https://246.ardswc.gov.tw>)即時雨量頁面。
- 5.本表所列站號開頭字母如後列者非氣象署雨量站：農村水保署雨量站(81、88)；水利署雨量站(0、2、N、O)；臺北市政府(A1)；翡翠水庫管理局(L)