


114 年土砂災例最速報

0728豪雨

高雄市 - 六龜區文武里




註 1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

註 3：發生時間為推估時間。

註 4：土石流警戒基準係以發生時間事件所在村里為準。



114年0728豪雨-高雄六龜-009

- ❖ 災害發生位置：文武里光明巷
- ❖ 災害發生時間：7月 31 日 10 時
- ❖ 災害類型：崩塌、土石流
- ❖ 災害發生之有效累積雨量：683 mm

❖ 災損描述與統計：

✓ 灾情描述：113年9月 22 日受熱帶低壓之強降雨引發土石流，土石阻塞過路箱涵且淤滿河道，溢流土砂則以泥流形式，漫延至光明巷及周遭農地，0728豪雨時降雨導致集水區新生崩塌，但未有大量土砂持續流出。

✓ 灾害規模：土砂流出堆積範圍約 30,000 平方公尺，平均堆積深度約 2.5 公尺，堆積土方量約 75,000 立方公尺。目前復建工程區域長 700 公尺，寬 50 公尺，工程內容包含河道整理、護岸等。

✓ 灾損統計：道路淤埋長度約 170 公尺、農地淤埋約 22,500 平方公尺。

