



# 102 年康芮颱風重大土砂災例最速報

102 年康芮颱風

新北市—烏來區信賢里



參考雨量站：福山(01A43) 土石流警戒基準值：550mm



## 102 年康芮颱風-新北烏來-001

- ❖ 災區位置：烏來區信福路 10.5K 處
- ❖ 災害發生時間：9 月 1 日 5 時
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 有效累積雨量：88.9mm

註 1：坐標採 TWD97 系統。  
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統。  
註 3：拍攝方位角係以指北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

## ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：因康芮颱風所帶來數日不斷之豪雨，造成烏來地區信福路 10.5K 處上邊坡土石鬆動，落石造成道路欄杆損壞，並阻礙交通。
- ✓ 災害規模：落石滾落坡面高度約 30 公尺，影響道路長度約 10 公尺。
- ✓ 災損統計：信福路 10.5K 處道路欄杆遭落石擊中損毀，長度約 10 公尺，交通中斷。

