

114年土砂災例最速報

薇帕颱風

花蓮縣—卓溪鄉卓溪村



114年薇帕颱風-花蓮卓溪-001

- ❖ 災害發生位置：卓溪村卓溪8鄰與9鄰(花縣DF178、花縣DF039)
- ❖ 災害發生時間：07月19日 22時
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 災害發生之有效累積雨量：385mm

- 註1：降雨組體圖資料來源-本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。
註3：發生時間為推估時間。
註4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：秀姑巒溪支流(花縣DF178) 因薇帕颱風外圍環流帶來之強降雨，溪水暴漲大量土砂下移，於7月19日晚間發生土砂泥流，衝擊下游施工中版橋，造成版橋破損且溢淹至路面。
- ✓ 災害規模：本次災害花縣DF178堆積範圍長約 60公尺，最大寬度約 30公尺，面積約 300平方公尺，平均堆積深度約0.3公尺，堆積土方量約 90立方公尺。
- ✓ 災損統計：1座版橋破損。

