


106 年 1011 豪雨重大土砂災例最速報

106 年 1011 豪雨

新 北 市 一 汐 止 區 東 勢 里



(參考雨量站：后社橋(01AG00) 土石流警戒基準值：500mm)



106 年 1011 豪雨-新北汐止-001

- ❖ 災害發生位置：東勢街 201 巷
- ❖ 災害發生時間：10 月 14 日 05 時 0 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：441mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

✓ 災情描述：1011 豪雨期間，東勢街 201 巷 437 弄 8 號民宅下邊坡發生崩塌，危及民房安全。

✓ 災害規模：崩塌面積約 6,000 平方公尺(長約 150 公尺、寬約 40 公尺)。

✓ 災損統計：擋土牆基礎掏空流失約 50 公尺。

