


106 年 1011 豪雨重大土砂災例最速報

106 年 1011 豪雨

新 北 市 一 汐 止 區 白 雲 里



(參考雨量站：汐止(C0AH00) 土石流警戒基準值：500mm)



106 年 1011 豪雨-新北汐止-002

- ❖ 災害發生位置：水源路二段 110 巷
- ❖ 災害發生時間：10 月 13 日 14 時 0 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：354mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

✓ 災情描述：1011 豪雨期間，新北汐止白雲里水源路二段 110 巷民宅上邊坡崩塌，危及居民及民宅安全。

✓ 災害規模：崩塌面積約 1,500 平方公尺，土砂量約 1,000 立方公尺。

✓ 災損統計：土砂侵入民宅 2~3 戶



影像來源：Google earth 日期：105 年 1 月

