


98 年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98 年莫拉克颱風-嘉義阿里山-009

復勘日期：101 年 10 月 25 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	98 年莫拉克颱風-嘉義阿里山-009	
災區行政區域	嘉義縣阿里山鄉茶山村	
災害類型	土石流	
災害發生時間	98 年 8 月 8 日 17 時	
復勘日期	101 年 10 月 25 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
現有工程改善措施	執行機關	水土保持局南投分局
	執行期間	復勘時已完成清茶橋復建工程。
	工程內容概述與執行情況	清茶橋野溪復建工程，溪床內設置系列式防砂設施及護岸、原損毀之清茶橋已修復完成。



註 1：坐標採 TWD97；註 2：遙測影像圖拍攝日期為 2009 年 9 月。

98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義阿里山-009

復勘日期：101年10月25日

一、災區復勘現況(2/2)



98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義阿里山-009

複勘日期：101年10月25日

二、災區照片比較(1/4)



98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義阿里山-009

復勘日期：101年10月25日

二、災區照片比較(2/4)



98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義阿里山-009

復勘日期：101年10月25日

二、災區照片比較(3/4)



98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義阿里山-009

復勘日期：101年10月25日

二、災區照片比較(4/4)

